



La Serena, 18 de Agosto de 2016

ANT.: *Acta de Inspección Ambiental 11.08.2016*
Res. Exenta N° 846 de 16.09.2015 SMA
INCL.: *Documentación solicitada formato digital*


Señora
Andrea Masuero Cortés
Fiscalizador Regional Superintendencia del Medio Ambiente
Región de Coquimbo
Presente


De nuestra consideración:

En cumplimiento a lo solicitado en Acta de Inspección Ambiental realizada el día 11 del presente mes por Fiscalizadores Regionales de la Superintendencia de Medio Ambiente, al proyecto "Extracción de Áridos e Instalaciones Asociadas: Pozo el Manzano", calificada Ambientalmente mediante Resolución de Calificación Ambiental N°145 /14, venimos a hacer entrega de la información requerida, que se adjunta a la presente.

Se informa que Sacyr Chile se encuentra plenamente disponible para cualquier consulta adicional que se requiera

Sin otro particular, se despide atentamente de Ud.,


D. Juan Antonio Marín Ródenas
Gerente General
Sacyr Chile S.A.



JMR
CC.: Archivo

Av. Isidora Goyenechea N° 2800, Of. 2401 Piso 24 -Edificio Titanium La Portada - Las Condes - Santiago
Fono: (056-2) 355 6800 - Fax (056-2) 231 9872
www.gruposyv.com

1).- Registro de la cantidad de viajes diarios, tanto internos como externos realizados por los camiones y las toneladas de áridos procesados diariamente por la planta desde junio del 2016 a la fecha.

- Se adjuntan reportes de la báscula instalada en la planta, que se utiliza como medio de verificación de las toneladas reales procesadas por la chancadora y las acopiadas in situ, las cuales son derivadas a puntos de la obra para su utilización definitiva.
- Se adjunta tabla resumen en formato Excel, la que fue trabajada con matriz de datos obtenidos de la báscula.

2).- Registro diario de humectación desde junio 2016 a la fecha, con detalle de cantidad de agua utilizada, hora de humectación, frecuencia., lugar de humectación y distancia humectada. Incluir registro control suministro de agua Industrial (Planilla Excel y Comprobante), y control de ingreso de camiones aljibe al proyecto (Control Garita).

- Se adjunta planilla Excel con los siguientes datos: cantidad de agua utilizada, hora de humectación, frecuencia (viajes completos ida y vuelta), lugar de humectación, la distancia humectada (se adjunta plano ruta de humectación). Se adjunta comprobantes de la empresa AQUAVIAM suministradora del agua industrial, así como el Control de Ingreso de los camiones aljibes correspondientes al proyecto (la hora indicada en los comprobantes hacen referencia a la carga del punto de extracción, las horas de riego son indicadas en el control de garita).

Cabe mencionar que el día 04 de junio, sólo se riega 3 veces, debido a que la planta de chancado permaneció paralizada por motivos técnicos durante una parte del día, esto se puede comprobar en los datos reportados de la báscula, (adjuntada en el punto N°1), siendo la media de toneladas diarias 2.284 y el día 04 únicamente se procesaron 281 ton. Adjuntamos datos pluviométricos de la Dirección Meteorológica de Chile, donde se recogen las lluvias acaecidas el día 25 de julio, motivo por el cual, no se efectuó riego de la zona del proyecto.

3).- Minuta fotográfica instalación de pantallas acústicas de grupos electrógeno

- Se adjunta registro fotográfico de las medidas implementadas.

4).- Minuta registro fotográfico de medidas de mitigación de emisiones atmosféricas

- Se adjunta registro fotográfico de las medidas implementadas.