



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE CALIDAD, NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 13/Mayo/2014	1.2 Hora de inicio: 17:30	1.3 Hora de término: 18:30
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: RR WINE	1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fundo El Surotorio s/n - S. Familia	
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: RR WINE Ltda.	1.7 Domicilio: Fundo El Surotorio s/n - S. Familia	
1.8 RUT o RUN: 78478460-6	1.9 Teléfono: (75) 1975046	1.10 Correo electrónico: elegton@rrwine.cl
1.11 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Eduardo Leyton	1.12 Domicilio de notificación por correo: Av. Apoquindo 3669 - Of 1501 Las Condes - Santiago	
1.13 RUT o RUN: 11953242-6	1.14 Teléfono: 62076921	1.15 Correo electrónico: elegton@rrwine.cl

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

2.1 <input type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada Motivo: Denuncia: <input type="checkbox"/> Oficio: <input type="checkbox"/> Otro: <input checked="" type="checkbox"/>
2.3 Instrumento de Carácter Ambiental que regula el proyecto, actividad o fuente fiscalizada:	
2.4 Objeto de la Inspección Ambiental:	

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

3.1 Existió oposición al ingreso: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3.4 Imprevistos:		
3.5 Actividades Pendientes:		

4. OBSERVACIONES

--

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
José Piñol Obregón	SIS S	José Piñol

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se verifica derrame de xil crudo a Canal Pulmudón que pasa por el interior del predio donde se ubica la industria. Este canal desemboca en Estero Corretones en aproximadamente 900 mts aguas abajo. Don Eduardo Leyton señala que se rompió la cámara de inyección de xil crudo a la planta de tratamiento, aproximadamente a 100 metros del estanque de acumulación. Esta rotura provocó que se vertiera xil crudo a Canal Pulmudón. Don Eduardo Leyton establece que la rotura se produjo alrededor de las 16:00 hrs. dado que a partir de esa hora el xil comenzó a escurrir hacia el Canal Pulmudón.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

