

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 20 de octubre del 2016	1.2 Hora de inicio: 10:30	1.3 Hora de término: 11:30
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Piscicultura Picaflor 3	1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Operación	
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada : Sector rio Picaflor, fundo la Estrella, sector Campo Grande		
1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: AQUACHILE S.A.		Domicilio: Km 4, camino Aysén Chacabuco
RUT o RUN: 79.800.600-2	Teléfono: 67-2336770	Correo electrónico:
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Juan Carlos Puchi Acuña		Domicilio: Km 4, camino Aysén Chacabuco
RUN:	Teléfono: 67-2336770	Correo electrónico:
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección:		No hay
RUN:	Teléfono:	Correo electrónico:
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)		
2.1 Programada: <input checked="" type="checkbox"/>	2.2 No programada: _____ Motivo: Denuncia _____ Oficio _____ Otro _____	

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Manejo de residuos líquidos

Manejo de residuos sólidos

Manejo de Mortalidad

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

Resolución de Calificación Ambiental Nº 732/2004

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al Ingreso:

SI _____ NO ☒

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección ambiental:

5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Actividad Fiscalizada:

SI _____ NO ☒

En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA:

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas

Inspección Ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro Fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de Muestras: _____	Otras (especificar): georeferenciación
Mediciones: _____	Representación Gráfica: _____	Encuestas o Entrevistas: _____	

6.2 Existió Modificación del orden de Inspección Ambiental:

SI _____ NO ☒

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:

SI _____ NO _____

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:

SI _____ NO _____

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados:

SI _____ NO _____

7. OBSERVACIONES

En relación a la documentación requerida en el punto 9.- de la presente acta, se otorga un plazo de 5 días hábiles a contar de esta fecha para enviar dicha información a:

**Superintendencia del Medio Ambiente,
Avda. OGANA N° 759, Coyhaique
ATTN: Sr. Oscar Leal Sandoval**

Sin afectar la obligatoriedad de la instrucción previa, la información solicitada también debe enviarse en formato digital a:
oscar.leal@sma.gob.cl

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Ingreso:

A las 10:30 hrs se accede a las instalaciones de la Piscicultura Picaflor 3.

Frente a las instalaciones de la piscicultura existe una casa, aparentemente destinada a habitación, la que se encontraba sin moradores al momento de la visita.

Las instalaciones que contienen los estanques circulares destinadas a la engorda de salmónidos se encontraban cerradas al momento de la inspección, sin personal encargado ni cuidador por lo que no fue posible realizar la reunión de inicio según artículo Décimo, letra c) de la Res. SMA N° 1184/2015.

Hechos constatados:



- Se constata la existencia de una serie de estanques circulares al interior de un recinto cercado, cerrado con candado. Este portón está ubicado a 720362 m E, 5013565 m N, WGS84 Huso 18G.
- Se constata la existencia de una laguna de sedimentación, ubicada aguas abajo de los estanques circulares. Esta laguna no tiene portón de acceso ni impedimento para su ingreso.
- En el sector de la laguna de sedimentación se constata la existencia de un depósito de combustible al interior de un pretil de contención.
- En el mismo sector se constata la existencia de un equipo de generación eléctrico, instalado sobre radier, sin pretil de contención. Sobre y alrededor de la base del radier se observan manchas de hidrocarburos, de aspecto oleoso, característico de derrames de petróleo. Estos derrames alcanzan el suelo afectando al costado este de la estructura, afectando un área de aprox 1 metro cuadrado.
- Se constata la existencia de una descarga ubicada a 720390 m E, 5013379 m N WGS84 Huso 18G, la que cuenta con rejilla.
- No se observaron evidencias de actividades productivas.

Se levanta registro fotográfico de estas y otras observaciones.

9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

N°	Descripción
	No hay actividades pendientes

10. FISCALIZADORES

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo	Firma
Oscar Leal Sandoval	Superintendencia del medio Ambiente	
Esteban Soto	Servicio Nacional de Pesca	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

<div>12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:</div> <div>SI_____ NO___x___</div>	<div>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</div> <div>Ausencia del Encargado___x___ Negación de Recepción_____</div> <div>Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):</div>
---	--