

GAES-069/2016

REF.: Responde su acta de fiscalización de fecha 10 de agosto de 2016.

Antofagasta, 18 de agosto de 2016.

**Señor**  
**Ricardo Ortiz Arellano**  
**Jefe Regional**  
**Superintendencia del Medio Ambiente**  
**Antofagasta**  
**Presente**


De mi consideración:

En conformidad a lo señalado en acta de fiscalización de fecha 10 de agosto del presente año, confeccionada por señor Javier Boada Noriega y Señorita Natalia Espinoza Valdivia, funcionarios del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), mandatados por su Superintendencia, cumpla con enviar la información requerida en acta señalada precedentemente, como se expresa en su numeral 9:

1. *Indicar cantidad de suelo retirado y/o afectado:*  
Respuesta: cantidad de suelo retirado y/o afectado corresponde a 50 m<sup>3</sup>
2. *Entregar informe de investigación del incidente ambiental cuando lo tenga:*  
Respuesta: respecto del informe señalado, éste aún se encuentra en desarrollo a la fecha, por lo que será remitido a la autoridad tan pronto se encuentre finalizado.
3. *Indicar en dimensiones 3D y en plano formato Acad, lo socavones generados en el evento:*  
Respuesta: se adjunta a esta presentación un disco compacto, que contiene los siguientes archivos:
  - a. Archivo .dxf, "pila\_hl"
  - b. Archivo .ppt, "SOC\_HL"

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

**p. Compañía Minera Zaldívar SpA.**



**Víctor Espinoza Marambio**  
**Gerente de AAEE y Sustentabilidad**

