



Nº 000015

Acta

En Andacollo a 16 de mayo de 20 17, siendo las 12:00 horas, el (la) señor(a) Javieris Cuevas
Funcionario(a) de la Ilustre Municipalidad de Andacollo, se constituyó en visita de inspección en Calle Sotillo
Ubicado en _____ N° _____ Comuna de Andacollo
Propiedad de _____, RUT N° _____
Con domicilio en _____ N° _____, Comuna de _____
Representado por _____, RUT N° _____
Con domicilio en _____ N° _____ Comuna de _____
Teléfono _____, dirección electrónica _____

Razón de la visita:

Inspección trabajos post lluvia de acuerdo a la RES N° 307

HECHOS CONSTATADOS:

Se verifica que se efectuó la limpieza post lluvia de calle
Sotillo de acuerdo al cronograma entregado por Cio Munez Dayton.
No se evidencian sedimentos en la calzada.

Sugerencias ante los hechos constatados:

Se sugiere continuar con el programa y excepcionalmente
efectuar solo el retiro de sedimentos hasta el próximo
evento de precipitaciones pronosticados para el 17 de
mayo

Se cita a prestar declaración por los hechos señalados en la presente acta de inspección que puedan ser de su responsabilidad el día: _____, debe presentar medio de prueba a la Oficina Comunal de Medio Ambiente ubicada en calle Urmeneta N° 599 Andacollo.