

Anexo fotográficos.

Registros



Fotografía 1.

Fecha: 18/05/2017.

Descripción medio de prueba: Fotografía en donde se observa la instalación de una de las tres estufas de combustión lenta que se ubican en el local comercial, no obstante estos artefactos no se encontraban en funcionamiento al momento de la inspección.



Fotografía 2.

Fecha: 18/05/2017.

Descripción medio de prueba: En esta imagen se muestra un equipo de aire acondicionado que sirve para la calefacción del local comercial. Estos equipos reemplazaron a las estufas a leña.