


## Anexo fotográficos.

### Registros



<b>Fotografía 1.</b>	<b>Fecha:</b> 2017.	<b>Fotografía 2.</b>	<b>Fecha:</b> 27/06/2017.
<b>Descripción medio de prueba:</b> Imagen de Google Maps, que muestra la infraestructura del edificio Don Simón I y su ubicación en Av. Alemania de Temuco. Fuente: Google Maps, 2017.		<b>Descripción medio de prueba:</b> Frente del edificio Don Simón I ubicado en Av. Alemania N° 01630, Temuco. De acuerdo a lo inspeccionado este edificio no cuenta con un sistema de calefacción central de tipo caldera, sino que cada departamento cuenta con un sistema particular de calefacción.	