

Fiscalización Ambiental JUNJI región de Aysén


Fecha 17 de agosto 2017

Control de Emisiones en Calderas, PDA Coyhaique- DS 46/2015

REGISTRO FOTOGRÁFICO – CALDERA

	
Fotografía N°1 Descripción: Fotografía Caldera agua caliente, a petróleo	Fotografía N°2 Descripción: Fotografía estanque de petróleo
Fecha: 17-08-2017	Fecha: 17-08-2017

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N°3

Fecha: 17-08-2017

Descripción: Fotografía ducto evacuador de gases de la caldera