

Anexo Fotográficos

Registros



Fotografía 1.

Fecha: 14/09/2017.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa estufa eléctrica para calefacción de oficinas y salas al interior del establecimiento.



Fotografía 2.

Fecha: 14/09/2017.

Descripción medio de prueba: La fotografía muestra el sistema de calefacción (radiador) instalado en la pared de la oficina del director.