

REGISTRO FOTOGRÁFICO

UF: Municipalidad de Talca-Bodega Central


Ciudad: Talca

Fecha Fiscalización: 24 de octubre de 2017

1. Ducto inhabilitado en oficinas de operación.



2. Aire acondicionado en oficinas de operación.



3. Cocina a leña marca Alcazar en casino.



4. Ducto evacuador calefactor hechizo en taller de estructuras.

