



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 29/9/2017	1.2 Hora de inicio: 13:25	1.3 Hora de término: 14:00
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Condominio Las Encinas, torre lago Caburga		
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Av. El Portal # 02455	Comuna: Temuco	Región: La Araucanía
Coordenada Norte (WGS84): 5712549	Coordenada Este (WGS84): 711760	Huso: 19S 18S X
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Comunidad Edif. lago Caburga	Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): Av. El Portal # 02455	
RUT o RUN: 56070470-4	Teléfono: 452258186	Correo electrónico: com.ed.lagocaburga@gmail.com
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Sr. Leonides Salazar Jara		
RUT o RUN: 6.830.826-K	Teléfono: 452258186	Correo electrónico: com.ed.lagocaburga@gmail.com

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):	Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental <input checked="" type="checkbox"/>	
	D.S. N° _____ / _____	D.S. N° _____ / _____	D.S. N° <u>8</u> / <u>2015</u>	D.S. N° _____ / _____
	Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo)			
	N° _____ / _____ / _____	N° _____ / _____ / _____	N° _____ / _____ / _____	N° _____ / _____ / _____
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo _____ N° _____ Año _____ Organismo emisor _____ Tipo _____ N° _____ Año _____ Organismo emisor _____			
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> - Control de emisiones atmosféricas - Uso grupo electrogenos 			

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI <u> </u> NO <u> X </u>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI <u> </u> NO <u> X </u>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <u> X </u> NO <u> </u>

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
Miguel A. Morales L.	SMA	
Diego Maldonado	SMA	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- ① Se realiza fiscalización a Condominio Las Encinas. Se comienza con revisión informativa, informando los motivos de la inspección y el instrumento asociado (CPDA).
- ② La breve fiscalizada corresponde al edificio tags Coburgo, donde el Sr. Leonidas Salazar (Conserje) nos indica que el sistema de calefacción es a través de radiadores calentados por Calderas a gas. Cada departamento posee su propia caldera, equipo observado en el primer piso del edificio. La caldera es marca Beretta, modelo mynute 20/20, combustible gas.
- ③ El edificio posee Grupo Electrogenero de respaldo, equipo que es constatado en terreno con las siguientes características: Marca Newage, modelo PE 12 NB, de 42,5 KVA (34 KW) y borómetro 132,5 horas.
- ④ Se tomaron fotografías de Caldera y grupo electrogenero y se georeferenció el edificio.
- ⑤ Segun informa el Sr. Salazar el edificio cuenta con 48 departamentos

RECEPCION DEL ACTA Y FIRMA EN CAJA DE ACTIVIDAD FISCALIZADA	
<p>7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</p>
<p>Firma encargado actividad:</p> 	