




52	Puerta lateral Estq.Comb.	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
53	Costado puerta central	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
SETOR ESTANQUE DE PETROLEO DIESEL 2000 M3															
54	Sala bomba	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
55	Sala bomba	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
EDIFICIO TURBINA VAPOR 10 UMA															
56	Sector Compresores	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
57	Sector Bombas Cto. Cerrado	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
58	Portón Principal	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
59	Cilindro lado tablero GP 300	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
60	Puerta Comunic.Edif. UMA-UMB	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
61	Escala Acceso Segundo piso	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
62	Escala Acceso Tercer piso	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
EDIFICIO TURBINA GAS 11 UMB															
63	Lado puerta t/gas-t/vapor	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
64	Puerta acceso lado Gen	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
65	Skid aceite Lub. T/gas	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
66	Lado portón principal	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
67	Viga lado Skid Combust.	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
68	Skid Combustible	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
69	Puerta acceso Est. Gas	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
ESTACIÓN DE GAS															
70	Frente filtro vertical	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE GAS PROPANO															
71	Exterior de almacenamiento de gas propano	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
72	Exterior de almacenamiento de gas propano	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
73	Exterior de almacenamiento de gas propano	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
CALDERA PRINCIPAL HRSG UHA															
74	Acceso escala lado B.A.A.	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
75	Piso alto caldera, acceso a chimenea	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
76	Piso alto caldera, lado carretera	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
ESTACIÓN CONTRA INCENDIO USG															
77	Frente Bomba Diesel	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
EDIFICIO DE MUESTREOS CALDERA ULX															
78	Lado puerta acceso ppal	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
79	Lado puerta acceso ppal	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
CALDERA AUXILIAR UTH															
80	Escala acceso frente taller	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
81	Pasillo zona superior	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
82	Lado estanque de purga	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
CONTAINER FUEGOS SUPLEMENTARIOS															
83	Interior lado izquierdo	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
84	Interior lado derecho	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
CONTAINER ELÉCTRICOS 01 UBA 81															
88	Puerta acceso lado T. Enfr.	SI		SI		SI		09	2015				SI		
89	Puerta acceso lado T. Enfr.	SI		SI		SI		09	2015				SI		
90	Puerta acceso lado T. Enfr.	SI		SI		SI		09	2015				SI		
91	Puerta acceso lado T. Enfr.	SI		SI		SI		09	2015				SI		
PLATAFORMAS BOMBAS REFRIGERACIÓN URD															
102	Lado bombas PAC-41-42	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL UEM															

103	Bombas Alfa Laval	SI		SI		SI		08	2015			SI		
104	Bombas Alfa Laval	SI		SI		SI		08	2015			SI		
105	Puerta lado Container S/C	SI		SI		SI		08	2015			SI		
SISTEMA ESPUMA CONTRA INCENDIO ESTANQUE DIESEL 01USX														
106	Estanque espuma	SI			SI		SI		08	2015		SI		SI
BOMBAS DE COMBUSTIBLE DIESEL UEL														
107	Bombas Combustible 51-52	SI		SI		SI		08	2015			SI		SI
108	Bombas Combustible 51-52	SI		SI		SI		08	2015			SI		SI
SECTOR DESCARGA DIESEL DE CAMIONES 01UEH01-02-03-04														
109	01UEH01	SI		SI		SI		08	2015			SI		SI
110	01UEH02	SI		SI		SI		08	2015			SI		SI
111	01UEH03	SI		SI		SI		08	2015			SI		SI
112	01UEH04	SI		SI		SI		08	2015			SI		SI
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DESMINERALIZADA UGD														
113	Entrada posterior Planta agua	SI		SI		SI		08	2015			SI		SI
114	Sala de Control Planta agua	SI			SI		SI		09	2015		SI		SI
115	Sala de Control Planta agua	SI			SI		SI		09	2015		SI		SI
116	Entrada Laboratorio Químico	SI			SI		SI		09	2015		SI		SI
117	Entrada Laboratorio Químico	SI		SI		SI		08	2015			SI		SI
118	Entrada Sala de balanzas Laboratorio	SI			SI		SI		08	2015		SI		SI
119	Sala de Aire Acondicionado	SI		SI		SI		08	2015			SI		SI
BODEGA DE LUBRICANTES														
120	Exterior Sala de Lubricantes	SI		SI		SI		08	2015			SI		SI
121	Exterior Sala de Lubricantes	SI		SI		SI		08	2015			SI		SI
SALA DE CONTROL PLANTA DE LAVADO DE PETRÓLEO														
122	Interior Sala Control Planta	SI			SI		SI		09	2015		SI		SI
LABORATORIO INSTRUMENTOS														
123	Interior Laboratorio	SI		SI		SI		09	2015			SI		SI
124	Interior Laboratorio	SI			SI		SI		09	2015		SI		SI
LOSA SUPERIOR DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO														
125	Torre de Enfriamiento	SI		SI		SI		08	2015			SI		SI
126	Torre de Enfriamiento	SI		SI		SI		08	2015			SI		SI
127	Torre de Enfriamiento	SI		SI		SI		08	2015			SI		SI
128	Torre de Enfriamiento	SI		SI		SI		08	2015			SI		SI
129	Torre de Enfriamiento	SI		SI		SI		08	2015			SI		SI
EDIFICIO TURBINA VAPOR 10 UMA														
191	Puente Grúa.	SI		SI		SI		09	2015			SI		SI
SALA DE MONITOREO AMBIENTAL NEHUENCO I														
198	Exterior en gabinete	SI		SI		SI		08	2015			SI		SI
EDIFICIO TURBINA GAS 11 UMB														
200	Turbina de Gas 2º nivel lado oeste	SI		SI		SI		08	2015			SI		SI
201	Turbina de Gas 2º nivel lado este.	SI		SI		SI		08	2015			SI		SI

Bioxido de Carbono (CO2)

Polvo Químico Seco (P.Q.S.)

Polvo Químico Seco (P.Q.S.)



1. Asa percutora
2. Asa de acarreo
3. Manómetro
4. Pasador de seguridad
5. Presinto de seguridad
6. Válvula de seguridad
7. Tapa del cilindro
8. Cartucho impulsor

Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento

10. Pitón, boquilla o tobera
11. Válvula de descarga
12. Cuello del cilindro
13. Cuerpo del cilindro
14. Válvula reguladora de presión
15. Falda o base de sustentación
16. Fondo del cilindro
17. Soporte

19. Hombro del cilindro
20. Mecanismo de punzado
21. Ruedas o neumáticos
22. Empacaduras
23. Soporte d ela manguera
24. Rotulación
25. Asa de sujeción a la pared
26. Número y/o senalización

			9. Mangueras	18. Gancho de succión del extintor	27. Etiqueta con fecha de última carga
--	---	---	--------------	------------------------------------	--

Acción de mejora: Extintor n° 71 y 73 falta señalética (se despegó la existente) y n° 54 y 55 se encuentran en un pileta por lo que no tienen señalética.	Realizada por:
	Firma: <i>Gloria Escobar</i> (31/05/16)



Inspección al Sistema de Extinción Portátil contra Incendios "Extintores Nehuenco 2"




Versión 1, Febrero 2015

Inspección realizada por:

Área SSO.

Fecha de Inspección: 31/05/16 Hora de Inicio: __: __ Hora de Culminación: __: __

N° del extintor	Área donde está ubicado el equipo	Ubicación		Agente extintor			Agente impulsor		Fecha de la última recarga		Parte del extintor que requiere mantenimiento (Coloque el número de Codificación)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	PQS	CO2	Otro	Directa	Indirecta	Mes	Año		Buena	Mala	Bueno	Malo	
141	LEC (B-66B) exterior	SI			SI		SI		09	2015		SI		SI		
142	PEECC(B-66A) exterior	SI			SI		SI		09	2015		SI		SI		
143	PEECC(B-66A) exterior	SI			SI		SI		09	2015		SI		SI		
EDIFICIO ELÉCTRICO BA - 74																
144	Interior	SI			SI		SI		09	2015		SI		SI		
145	Interior	SI			SI		SI		09	2015		SI		SI		
146	Subterráneo	SI			SI		SI		09	2015		SI		SI		
147	Subterráneo	SI			SI		SI		09	2015		SI		SI		
148	Bajo Generador costado teléfono	SI			SI		SI		09	2015		SI		SI		
EDIFICIO TURBINA DE VAPOR B - 63																
149	Bombas de Vacío (B-63)	SI			SI		SI		09	2015		SI		SI		
150	Bombas de Vacío (B-63)	SI		SI			SI		08	2015		SI		SI		
151	Bombas SRI TV Carro (B-63)	SI		SI			SI		09	2015		SI		SI		
152	Bombas SRI TV (B-63)	SI		SI			SI		08	2015		SI		SI		
153	Modulo de Aceite Lubricación TV (B-63)	SI		SI			SI		08	2015		SI		SI		
154	Modulo de Aceite Lubricación TV (B-63)	SI		SI			SI		08	2015		SI		SI		
155	Drenajes ACO TV (B-63)	SI			SI		SI		09	2015		SI		SI		
156	Pasillo Oriente TV (B-63)	SI			SI		SI		09	2015		SI		SI		
157	Pasillo Oriente TV (B-63)	SI		SI			SI		08	2015		SI		SI		
158	Portón de Acceso Turbina (B-63)	SI			SI		SI		08	2015		SI		SI		
159	Portón de Acceso TV (B-63), Carro portátil	SI		SI			SI		09	2015		SI		SI		
160	Portón de Acceso TV GEN (B-63)	SI		SI			SI		08	2015		SI		SI		
EDIFICIO ELÉCTRICO B - 78																
161	Edif. Eléctrico B-78, lado portón	SI			SI		SI		08	2015		SI		SI		
162	Edif. Eléctrico B-78, puerta baterías	SI			SI		SI		09	2015		SI		SI		
163	Sala Protección. B-78	SI			SI		SI		09	2015		SI		SI		
164	Sala Protección. B-78	SI			SI		SI		09	2015		SI		SI		
165	Edificio Eléctrico Torre de Enfriamiento E-07	SI			SI		SI		09	2015		SI		SI		
166	Inyección Químicos Torre Enfriamiento	SI		SI			SI		09	2015		SI		SI		
EDIFICIO ELÉCTRICO B - 79																
167	Edificio Eléctrico Caldera B-79	SI			SI		SI		09	2015		SI		SI		
168	Edificio Eléctrico controlador Caldera B-79	SI			SI		SI		09	2015		SI		SI		

169	Edificio Inyección Químicos Caldera	SI		SI		SI		09.	2015		SI		SI		
BODEGA RESPAL															
170	Exterior bodega respal con gabinete	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
LOSA SUPERIOR DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO NEH-2															
171	Torre enfriamiento	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
172	Torre enfriamiento	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
173	Torre enfriamiento	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
174	Torre enfriamiento	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
175	Torre enfriamiento	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
176	Torre enfriamiento	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
BODEGA DE COMBUSTIBLES															
177	Sala lubricante	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
178	Sala Cilindros	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
179	Sala lubricantes	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DESMINERALIZADA 2 (DENOX)															
180	Sala Control	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
181	Sala Compresor	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
PLANTA DE AGUA ACEITE															
182	Interior planta de agua aceite	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
SALA DE CAPACITACIÓN															
183	Interior sala de capacitación	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
BODEGA TUBOS HIDROGENO NEHUENCO 2															
186	Exterior en gabinete	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
EXTERIOR EDIFICIO ELÉCTRICO B - 78 NEHUENCO 2															
187	Exterior en gabinete	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
SALA DE MONITOREO AMBIENTAL NEHUENCO II															
199	Exterior en gabinete	SI		SI		SI		09	2015		SI		SI		
Bioxido de Carbono (CO2)		Polvo Químico Seco (P.Q.S.)		Polvo Químico Seco (P.Q.S.)		Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento									
						<ol style="list-style-type: none"> Asa percutora Asa de acarreo Manómetro Pasador de seguridad Presinto de seguridad Válvula de seguridad Tapa del cilindro Cartucho impulsor Mangueras Pitón, boquilla o tobera Válvula de descarga Cuello del cilindro Cuerpo del cilindro Válvula reguladora de presión Falda o base de sustentación Fondo del cilindro Soporte Gancho de succión del extintor Hombro del cilindro Mecanismo de punzado Ruedas o neumáticos Empacaduras Soporte de la manguera Rotulación Asa de sujeción a la pared Número y/o señalización Etiqueta con fecha de última carga 									

Acción de mejora:

Viduo quemado del extintor N° 170 bodega Respal.
Extintor N° 175 con la puerta en malas condiciones (falta de llave)

Realizada por:

Olivia Escobar.

Firma:

[Signature] (31/05/16).



Inspección al Sistema de Extinción Portátil contra Incendios "Extintores Nehuenco 3"

Versión 1, Febrero 2015

Inspección realizada por:

Área SSO


Fecha de Inspección: 31/05/16 Hora de Inicio: : Hora de Culminación: :

N° del extintor	Área donde está ubicado el equipo	Ubicación		Agente extintor			Agente impulsor		Fecha de la última recarga		Parte del extintor que requiere mantenimiento (Coloque el número de Codificación)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	PQS	CO2	Otro	Directa	Indirecta	Mes	Año		Buena	Mala	Bueno	Malo	
130	Pilar lado Container	SI		SI			SI		09	2015		SI		SI		
131	Escala al fondo	SI		SI			SI		09	2015		SI		SI		
132	Escala al medio	SI		SI			SI		09	2015		SI		SI		
133	Pilar	SI		SI			SI		09	2015		SI		SI		
134	Cilindro lado tablero	SI		SI			SI		09	2015		SI		SI		
135	Pilar	SI		SI			SI		09	2015		SI		SI		
136	Pasillo escala	SI		SI			SI		09	2015		SI		SI		
137	Pilar bajo escala	SI		SI			SI		09	2015		SI		SI		

BODEGA TUBOS HIDROGENO NEHUENCO 3

188	Exterior en gabinete	SI		SI			SI		09	2015		SI		SI		
-----	----------------------	----	--	----	--	--	----	--	----	------	--	----	--	----	--	--

Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento



1. Asa percutora
2. Asa de acarreo
3. Manómetro
4. Pasador de seguridad
5. Presinto de seguridad
6. Válvula de seguridad
7. Tapa del cilindro
8. Cartucho impulsor
9. Mangueras

10. Pitón, boquilla o tobera
11. Válvula de descarga
12. Cuello del cilindro
13. Cuerpo del cilindro
14. Válvula reguladora de presión
15. Falda o base de sustentación
16. Fondo del cilindro
17. Soporte
18. Gancho de succión del extintor

19. Hombro del cilindro
20. Mecanismo de punzado
21. Ruedas o neumáticos
22. Empacaduras
23. Soporte de la manguera
24. Rotulación
25. Asa de sujeción a la pared
26. Número y/o señalización
27. Etiqueta con fecha de última carga

Acción de mejora:

Extintor N° 130, 132, 133, 134, 135 y 136 falta señalética (algunos se les despegó y a otros no hay soporte para instalarlos).

Realizada por:

Olivia Escobar -

Firma:

[Firma manuscrita] (31/05/16).






Only SSO

Fecha de Inspección: 31/03/16 Hora de Inicio: : Hora de Culminación: :

ALMACEN UST EXTERIOR

184	Exterior en gabinete	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
185	Pilar Interior	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
SISTEMA AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO UCA															
189	Exterior subterránea	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
EDIFICIO PRINCIPAL UCA SEGUNDO PISO															
190	Pasillo lado acceso sala de control	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
CASINO															
192	Exterior en gabinete	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
193	Interior Comedor	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
194	Interior Comedor	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		
195	Interior Cocina	SI			SI	SI		08	2015		SI		SI		
196	Interior Pasillo Cocina	SI			SI	SI		08	2015		SI		SI		
197	Interior Acceso Oficina	SI		SI		SI		08	2015		SI		SI		

Bioxido de Carbono (CO2)	Polvo Químico Seco (P.Q.S.)	Polvo Químico Seco (P.Q.S.)	Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento												
			1. Asa percutora	10. Pitón, boquilla o tobera	19. Hombro del cilindro										
			2. Asa de acarreo	11. Válvula de descarga	20. Mecanismo de punzado										
			3. Manómetro	12. Cuello del cilindro	21. Ruedas o neumáticos										
			4. Pasador de seguridad	13. Cuerpo del cilindro	22. Empacaduras										
			5. Presinto de seguridad	14. Válvula reguladora de presión	23. Soporte d ela manguera										
			6. Válvula de seguridad	15. Falda o base de sustentación	24. Rotulación										
			7. Tapa del cilindro	16. Fondo del cilindro	25. Asa de sujeción a la pared										
			8. Cartucho impulsor	17. Soporte	26. Número y/o señalización										
			9. Mangueras	18. Gancho de succión del extintor	27. Etiqueta con fecha de última carga										

Acción de mejora:										Realizada por:
Extintores n° 8, 10 y 13 les falta el soporte										Olivia Escobar.
Extintor n° 10 se debe reubicar ya que se encuentra guardado en el área ex casino.										Firma:
										Olivia Escobar. (31/05/16)