

Informe de Mantenimiento Preventivo Básico

1. Datos Generales

Descripción: Deluge transformador Principal. TG	
OT: 10100139	Empresa: ASMAR
Fecha Inicio: 10 marzo de 2015	Hora Inicio: 08:30
Fecha Término: 10 marzo de 2015	Hora Término:12:30

2. Desarrollo de Informe

2.1.- Descripción aspectos cuantitativos de la intervención (control con instrumentos: vibración, caudal, temperatura, presión, nivel, etc.):

Se realiza desarme completo del sistema y se llevan las piezas a maestranza para su mantención y limpieza.

Membrana se encuentra en buenas condiciones es sometida a pulido para retirar el sarro que se adhiere a esta.

Sellos de bronce son pulidos con piedra de asentar para su correcto sello retirando todas las impurezas adheridas.

Es retirada la clapeta, pero no se saca la membrana ya que está demasiado pegada y podría romperse y no se toma el riesgo ya que no se cuenta con stock.

Las líneas son limpiadas internamente para su correcto flujo.

Solenoide es desarmada y limpiada, sin observaciones.

Internamente presenta corrosión la cual no afecta su funcionamiento, se retira la mayor cantidad posible.

Manómetros son revisados y se encuentran en perfectas condiciones.

Todas las válvulas del sistema son limpiadas y lubricadas.

Válvula check es abierta y limpiada internamente encontrándose mucha viruta metálica en el filtro de malla.

2.2.- Descripción aspectos cualitativos de la intervención (uso de los sentidos: ruido, aspecto, color, olor, etc.):

No presenta anomalías y se encuentra en perfecto estado funcional.

2.3.- Descripción aspectos operativos de la intervención (acciones realizadas como consecuencia de lo observado en los puntos anteriores):

Se realiza disparo manual operando este de forma correcta y en tiempo real.

Se realiza limpieza externa a todo el sistema.

Repuestos empleados:

Lubricante, paños de limpieza.

Materiales incorporados y herramientas utilizadas:

Herramientas manuales.

Personal que intervino:
Fabrizio Tapia

Observaciones y/o Recomendaciones:
Mantener

Actividades sin realizar:
Ninguna.

Firma y nombre _____
Jefe Faena Contratista

Firma y nombre _____
Inspector Colbún

3. ANEXOS

Antecedentes que ayuden a la descripción del trabajo de mantenimiento
(Registro fotográfico, video, informe complementario, etc.)







