

INFORME DE MANTENCION MPB

OTN: 10060343

Ejecuto: FABRIZIO TAPIA
Fechas de solicitud: 28 MARZO 2013
Horas de ejecución: 3 HH
Fecha Inicio: 28 MARZO 2013
Hora Inicio: 10:00
Fecha Fin: 28 MARZO 2013
Hora Fin: 13:00

- MEDICIONES:

- DETALLE DE FAENAS:

Det. Faena: 21JPX001-CTR-ES-3M

3- Válvula de Diluvio 2 1/2 DP 03, Inspección visual externa para verificar que este sin daño físico, y en la posición correcta, no hay goteo del asiento de la válvula y luego efectuar limpieza y lubricación

SE REALIZA LIMPIEZA EXTERIOR, VERIFICACION, LUBRICACION Y CHEQUEO SIN OBSERVACIONES

5- Válvula de Compuerta, HV 27 y HV 28, Inspección visual, Revisar la válvula de presencia de corrosión, daño mecánico o goteo, asegurar la correcta posición, correcto funcionamiento y efectuar limpieza y lubricación.

SE REALIZA LIMPIEZA EXTERIOR, VERIFICACION, LUBRICACION, CORRECTO POSICIONAMIENTO Y CHEQUEO SIN OBSERVACIONES

7- Válvula de Bloqueo, HV 30, Inspección visual, Revisar la válvula de presencia de corrosión, daño mecánico o goteo, asegurar la correcta posición, correcto funcionamiento y efectuar limpieza y lubricación.

SE REALIZA LIMPIEZA EXTERIOR, VERIFICACION, LUBRICACION, CORRECTO POSICIONAMIENTO Y CHEQUEO SIN OBSERVACIONES

8- Válvula de Ángulo Cerrada Desagüe Principal HV 31, realizar las pruebas para el correcto funcionamiento. Abrir la válvula del desagüe principal y chequear la lectura de la presión del agua suministrada y comparar con las lecturas correctas.

SE REALIZA LIMPIEZA EXTERIOR, VERIFICACION, LUBRICACION, CORRECTO POSICIONAMIENTO, LECTURAS CORRECTAS Y CHEQUEO SIN OBSERVACIONES

11-Válvula de Tres Vías, HV 34, Inspección visual, Revisar la válvula de presencia de corrosión, daño mecánico o goteo, asegurar la correcta posición, correcto funcionamiento y efectuar limpieza y lubricación.

SE REALIZA LIMPIEZA EXTERIOR, VERIFICACION, LUBRICACION, CORRECTO POSICIONAMIENTO Y CHEQUEO SIN OBSERVACIONES

12-Válvula de Ángulo Cerrada Desagüe Principal HV 35, realizar las pruebas para el correcto funcionamiento. Abrir la válvula del desagüe principal y chequear la lectura de la presión del agua suministrada y comparar con las lecturas correctas.

SE REALIZA LIMPIEZA EXTERIOR, VERIFICACION, LUBRICACION, CORRECTO POSICIONAMIENTO, LECTURAS CORRECTAS Y CHEQUEO SIN OBSERVACIONES

13-Válvula de Compuerta Abierta, HV 36, Inspección visual, Revisar la válvula de presencia de corrosión, daño mecánico o goteo, asegurar la correcta posición, correcto funcionamiento y efectuar limpieza y lubricación.

SE REALIZA LIMPIEZA EXTERIOR, VERIFICACION, LUBRICACION, CORRECTO POSICIONAMIENTO Y CHEQUEO SIN OBSERVACIONES

14-Valvula de Compuerta Abierta Suministro Aire Principal HV37, Inspección visual. Revisar la válvula de señales de corrosión, daño mecánico, o goteo y asegurar la posición y correcto funcionamiento.

SE REALIZA LIMPIEZA EXTERIOR, VERIFICACION, LUBRICACION, CORRECTO POSICIONAMIENTO Y CHEQUEO SIN OBSERVACIONES

15-Valvula de Ángulo Abierta HV 38 y 39, Limpieza externa y control visual de perdidas Revisar la válvula de señales de corrosión, daño mecánico, o goteo y asegurar la correcta posición y correcto funcionamiento.

SE REALIZA LIMPIEZA EXTERIOR, VERIFICACION, LUBRICACION, CORRECTO POSICIONAMIENTO Y CHEQUEO SIN OBSERVACIONES

20-Manómetros PI 001, 002 y 003, Limpieza exterior y verificación de funcionamiento

MANOMETROS SON REMPLAZADOS

001 1200 PSI

002 1200 PSI

003 1100 PSI

SE REALIZAN DISPAROS EN TRES OPORTUNIDADES PARA VERIFICAR FUNCIONAMIENTO ENCONTRANDOSE EN OPTIMAS CONDICIONES.

25-Filtro Y STR 07, 08 y 09, Limpieza externa y control visual de pérdidas

SE REALIZA LIMPIEZA EXTERIOR.

- AJUSTES MODIFICADOS Y/O CORREGIDOS: NO HAY

- DETALLE DE MATERIALES Y/O REPUESTOS REEMPLAZADOS: TRES MANOMETROS REMPLAZADOS

- OBSERVACIONES. RECOMENDACIONES: NO HAY