

**Simulacro “Contacto con sustancia
química corrosiva”
Complejo Termoeléctrico Nehuenco
24 de diciembre de 2014**



2014

INFORME SIMULACRO DE EMERGENCIA

Complejo Termoeléctrico Nehuenco – 2014

Viernes 24 de noviembre del presente, se lleva a cabo la simulación y práctica para enfrentar una emergencia de un trabajador que sufre contacto con sustancia química corrosiva, en este caso ácido sulfúrico, producto de una intervención por aviso de falla. Se simula una intervención en bomba 450, según aviso 10024616, en sector de planta de agua UGD.

Se solicita apoyo a empresa ASMAR, quienes tienen a cargo realizar las intervenciones de mantenimiento al interior de las instalaciones.

Desarrollo del simulacro

Inicio del incidente: 14:50hrs aproximadamente.

Zona del simulacro: planta de agua UGD

Equipo coordinador.

Nombre

- 1.- Marcos Evensen
- 2.- Paulina Novoa – David Pérez
- 3.- Gloria Escobar
- 4.- Pamela Figueroa
- 6.- Jorge Ghigliotto
- 7.- Cristian Fernández

Ubicación

Interior planta de agua
Exterior planta de agua
Sector maestranza
Portería
Sala de control
Lado poniente plataforma

Tiempos de Respuesta

Tiempos Cronometrados	Actividades
14:50	Comienza la emergencia, en donde inspector NHCO informa a sala de control lo ocurrido (un trabajador en el UGD entro en contacto con ácido sulfúrico). Momento en el cual el compañero del trabajador lesionado lo acerca a la ducha que está ubicada en el acceso a la planta de agua, lado norte.
14:51	Se activa la alarma y se da aviso por altoparlante (no fue necesario indicar traslado a los trabajadores al punto de reunión), la cual se escucha fuerte y claro en la maestranza, no así en sectores como lado poniente y sur de la plataforma. Jefe de turno informa situación a Jefe de Emergencia, quien posteriormente informa a Gerente de Centrales Térmicas según procedimiento.
14:52	Trabajador de ASMAR informa a su supervisor Sr. Luis Duarte lo ocurrido a su compañero
14:53	Jefe de emergencia inicia proceso de comunicaciones. Supervisora SSO, informa situación a Jefe de PDR corporativo.
14:56	Se presentan en el sector Supervisor y Prevencionista de ASMAR, junto a otros trabajadores que acuden al sector a prestar ayuda.
15:05	Se normaliza la condición de emergencia y se da por finalizada la actividad, solicitando al trabajador retirarse de la ducha y dirigirse a la zona de cambio.

PR: Punto de Reunión

Se adjuntan fotografías:

