

## **Informe de Mantenimiento Preventivo Básico**

### **1. Datos Generales**

Descripción: Deluge Transformador Principal		
OT: 10109083	Empresa: ZUMANT	
Fecha Inicio: 02/10/15	Hora Inicio: 09:00	
Fecha Término: 02/10/15	Hora Término: 11:30	

### **2. Desarrollo de Informe**

2.1.- Descripción aspectos cuantitativos de la intervención (control con instrumentos: vibración, caudal, temperatura, presión, nivel, etc.):

N/A

2.2.- Descripción aspectos cualitativos de la intervención (uso de los sentidos: ruido, aspecto, color, olor, etc.):

Se realizó inspección de Deluge transformador auxiliar TG, y se encontró lo siguiente:

- Sin presencia de corrosión
- Pintura desgastada en general
- Presión en buenas condiciones
- Falta de lubricación en vástago de válvulas de descarga
- Manómetros en buen funcionamiento, además fueron contrastados el 04/05/15 OT 10102589

2.3.- Descripción aspectos operativos de la intervención (acciones realizadas como consecuencia de lo observado en los puntos anteriores):

Para la solución de lo anterior se requiere realizar lo siguiente:

- Se realizó prueba de drenaje para realizar cambio de agua
- Se realizó limpieza y re lubricación de vástagos de alimentación y descarga
- Sistema en general en buenas condiciones, se descarta filtraciones y grietas.

Repuestos empleados:

N/A

Materiales incorporados y herramientas utilizadas:

Paños

Brochas

Herramientas manuales

Líquido Penetrante

Graseras

Personal que intervino:

Richard Stanley

Observaciones y/o Recomendaciones:

Actividades sin realizar:

N/A

Firma y nombre Richard Stanley

Firma y nombre Leonardo Mena

Jefe Faena Contratista

Inspector Colbún

