



ORD.N° : 1271/2017

ANT. : ORD. RDM N° 55/2017, DE LA  
SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE.

MAT. : INFORMA RESULTADOS DEL EXAMEN DE  
INFORMACIÓN

TALCA, 06/12/2017

**DE : DIRECTOR REGIONAL REGIÓN DEL MAULE SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO OR.VII**

**A : SEÑOR EDUARDO PEÑA MÜNZENMAYER JEFE OFICINA REGIONAL DEL MAULE  
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE**

Conforme a lo solicitado, informo a Usted los resultados del examen de información de los reportes asociados a la RCA N° 176/2014 del proyecto "Central Hidroeléctrica Embalse Ancoa", remitidos a este Servicio a través de su Ord. RDM N° 55/2017.

1. Actividades de Perturbación Controlada para Especies con baja Movilidad (Reporte 49348; 49350; 53167; 53170; 53578; 53579):
  - El titular no cumple con ejecutar las actividades de perturbación controlada en el período comprendido entre la primavera temprana y el otoño tardío, compromiso incluido en respuesta a observación N° 5, ítem 10, adenda 2. Las actividades de perturbación controlada en el trazado de la línea de transmisión eléctrica, obra con la mayor superficie de intervención asociada al proyecto, se ejecutaron principalmente en invierno del año 2016, período en que los reptiles, unos de los grupos objetivo de esta actividad, no se encuentran activos lo que imposibilita su huida de estos sectores, no cumpliéndose con el objetivo de esta medida de mitigación.
  - En los reportes no se incluye información con respecto de la evaluación de la efectividad de la medida de perturbación controlada, en los términos expuestos por el titular durante el proceso de calificación. En respuesta a observación 5, ítem 10, adenda 2, el titular señala que para evaluar la efectividad de la medida de perturbación controlada se realizará un primer recorrido del área para estimar abundancia y especies presentes, en una segunda etapa se ejecutaría la actividad perturbación y en tercer lugar, previo al ingreso de las cuadrillas de corta de vegetación, cada sector sería chequeado por un especialista, información que no es incluida en los reportes.
2. Monitoreo de poblaciones de aves, mamíferos y reptiles (Reporte 45162; 47942; 53673; 55612; 62244):
  - En los reportes no se incluye información respecto del estado de avance de las obras del proyecto al momento de ejecutar el monitoreo, que permita visualizar el grado de intervención de los sectores evaluados.
3. Monitoreo de medidas preventivas de restauración y evolución del componente suelo en situación con proyecto (Reporte 52800; 55172; 56785; 60034):
  - En los informes trimestrales de monitoreo de medidas preventivas y de restauración de suelos no se da cuenta, en forma específica, del seguimiento de los sectores de muy alto riesgo de erosión definidos en el Anexo A-14 del adenda 1 ("Línea Base de Riesgo de Erosión y Remoción en Masa"). En adenda 2 (Plan de seguimiento de variables ambientales relevantes), se establece como puntos de control todos los sitios donde se realizan labores de escarpe y movimientos de tierra, y sus áreas aledañas, con especial atención en los sectores de alta y muy alta susceptibilidad de erosión y remociones en masa, no dando cuenta el informe del monitoreo del seguimiento de estos puntos.
  - Para una adecuada evaluación del impacto de las actividades del proyecto y el efecto de las medidas preventivas sobre el recurso natural suelo, se requiere ejecutar un inspección de las áreas donde fue necesaria la remoción de la cubierta vegetal y el escarpe de suelo por acciones asociadas al proyecto, previo a un pronunciamiento definitivo de este Servicio respecto del cumplimiento de estas medidas.
4. Entre los reportes adjuntos no se incluyen los antecedentes asociados al rescate y relocalización de especies (PAS 99) y Considerando 7.4 de la RCA 176/2014, documentos que son de interés para revisión de este Servicio.

**CRISTIAN RICARDO LARA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR REGIONAL  
REGIÓN DEL MAULE SERVICIO AGRÍCOLA Y  
GANADERO**

LVR/CUP

Región del Maule Servicio Agrícola y Ganadero - Edificio Cervantes, 1 Oriente N° 1120, 4° Piso - Teléfono:  
(71) 2226053



El presente documento ha sido suscrito por medio de firma electrónica avanzada en los términos de la Ley 19.799 (Sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha Firma), siendo válido de la misma manera y produciendo los mismos efectos que los expedidos por escrito y en soporte de papel, con firma convencional.

El documento original está disponible en la siguiente dirección

url:<http://firmaelectronica.sag.gob.cl/SignServerEsign/visualizadorXML/FE5600C157FBDADD86F5AFB38D51EF216E01A5E4>