

Fiscalización Ambiental **Comunidad Edificio Plaza**

Fecha 28 de mayo 2018

Medida PDA Osorno: Control de Emisiones- Calderas

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Fotografía N°1**

Fecha: 28/05/2018

**Descripción:** Imagen Street View del Edificio Plaza

**Fotografía N°2**

Fecha: 28/05/2018


**Descripción:** Fotografía de la Caldera del Edificio



**Fotografía N°3**

Fecha: 28/05/2018


**Descripción:** Fotografía del detalle de las características técnicas de la Caldera



**Fotografía N°4**

Fecha: 28/05/2018


**Descripción:** Fotografía del certificado de la prueba hidráulica de la caldera



Fotografía N°5

Fecha: 28/05/2018

Descripción: Fotografía del Libro de la caldera



Fotografía N°6

Fecha: 28/05/2018

Descripción: Certificado de garantía de la caldera