

Fiscalización Ambiental **COLEGIO SAN ALBERTO HURTADO**

Fecha **14 de junio 2018**

Medida PDA Osorno: **CONTROL DE EMISIONES**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N°1

Fecha: 14/06/2018


Descripción: Imagen exterior del Colegio San Alberto Hurtado, no se observan estructuras de salida de gases procedentes de combustión.



Fotografía N°2

Fecha: 14/06/2018

Descripción: Fotografía de estufa a gas licuado instalado en cada una de las salas de clases.



Fotografía N°3

Fecha: 14/06/2018

Descripción: Antecedentes del artefacto del tipo de combustible y advertencias de seguridad.



Fotografía N°4

Fecha: 14/06/2018

Descripción: Estufa a gas licuado instalada en oficina del Colegio San Alberto Hurtado.