

REGISTRO FOTOGRÁFICO CALDERA 1

UF: Edificio La Capilla

Instrumento de Gestión Ambiental: PPDA Talca-Maule (D.S. 49/2015)

Ciudad: Talca

Fecha Fiscalización: 26 de junio de 2018



Fotografía 1:

Descripción: Caldera EXISTENTE, combustible gas natural.



Fotografía 2:

Descripción: Caldera EXISTENTE, combustible gas natural.