

REGISTRO FOTOGRÁFICO CALDERA 6

UF: Edificio La Capilla

Instrumento de Gestión Ambiental: PPDA Talca-Maule (D.S. 49/2015)

Ciudad: Talca

Fecha Fiscalización: 26 de junio de 2018



Fotografía 1:

Descripción: Caldera EXISTENTE
combustible petróleo diésel.



Fotografía 2:

Descripción: Caldera EXISTENTE,
combustible petróleo diésel.



Fotografía 3:

Descripción: caldera EXISTENTE
, combustible petróleo diésel.



Fotografía 4:

Descripción: Ducto emisiones, caldera EXISTENTE,
Combustible petróleo diésel.