

REGISTRO FOTOGRÁFICO CALDERA 1

UF: Edificio Paseo Diagonal

Instrumento de Gestión Ambiental: PPDA Talca-Maule (D.S. 49/2015)

Ciudad: Talca

Fecha Fiscalización: 25 de junio de 2018




Fotografía 1:

Descripción: Caldera EXISTENTE
combustible gas licuado (GLP).



Fotografía 2:

Descripción: Caldera EXISTENTE
combustible gas licuado (GLP).



Fotografía 3:

Descripción: calendario funcionamiento, caldera EXISTENTE
, combustible gas licuado (GLP)



Fotografía 4:

Descripción: Ducto emisiones, caldera EXISTENTE
, combustible gas licuado (GLP).