


REGISTRO FOTOGRÁFICO CALDERA 2

UF: Condominio Nuevo Centro

Instrumento de Gestión Ambiental: PPDA Talca-Maule (D.S. 49/2015)


Ciudad: Talca

Fecha Fiscalización: 25 de junio de 2018



Fotografía 1:

Descripción: Caldera EXISTENTE
combustible gas licuado (GLP).



Fotografía 3:

Descripción: Caldera EXISTENTE
, combustible gas licuado (GLP)

Fotografía 2:

Descripción: Caldera EXISTENTE
combustible gas licuado (GLP).



Fotografía 4:

Descripción: Caldera EXISTENTE
, combustible gas licuado (GLP).