

## REGISTRO FOTOGRÁFICO CALDERA 1

**UF:** Edificio Parque Universitario

**Instrumento de Gestión Ambiental:** PPDA Talca-Maule (D.S. 49/2015)

**Ciudad:** Talca

**Fecha Fiscalización:** 26 de junio de 2018



**Fotografía 1:**

**Descripción:** Caldera EXISTENTE  
combustible gas licuado (GLP).



**Fotografía 2:**

**Descripción:** Caldera EXISTENTE  
combustible gas licuado (GLP).



**Fotografía 3:**

**Descripción:** Ducto emisiones, caldera EXISTENTE.