

REGISTRO FOTOGRÁFICO CALDERA 3

UF: Edificio Parque Universitario

Instrumento de Gestión Ambiental: PPDA Talca-Maule (D.S. 49/2015)

Ciudad: Talca

Fecha Fiscalización: 26 de junio de 2018



Fotografía 1:

Descripción: Caldera EXISTENTE
combustible gas licuado (GLP).



Fotografía 2:

Descripción: Caldera EXISTENTE
combustible gas licuado (GLP).



Fotografía 3:

Descripción: Ducto emisiones, caldera EXISTENTE.