

Fiscalización Ambiental, Tattersall, KM 7 Camino Coyhaique-Balmaceda

Fecha 07 de mayo 2018

Control de calefactores unitarios a leña, PDA Coyhaique- DS 46/2015

ANEXO FOTOGRÁFICO Y UBICACIÓN DENTRO DEL POLIGONO DE ZONA SATURADA PPDA COYHAIQUE



Fotografía 1

Fecha: 07-05-2018

Descripción: Fotografía dependencias Tattersall, se aprecia salida de humo en un caño de la propiedad



Fotografía 2 y 3

Fecha: 07-05-2018

Descripción: Fotografías de dos calefactores unitarios a leña , encendidos en dependencias del Tattersall,

Ubicación Tattersall Coyhaique en el polígono de zona saturada

