

REGISTRO FOTOGRÁFICO SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (SENADIS)-TALCA

UF: Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) - Talca

Instrumento de Gestión Ambiental: PPDA Talca-Maule (D.S. 49/2015)

Ciudad: Talca

Fecha Fiscalización: 29 de agosto de 2018



Fotografía 1:

Descripción: Calefactor a gas.



Fotografía 2:

Descripción: Calefactor a gas.



Fotografía 3:

Descripción: Calefactor eléctrico.



Fotografía 4:

Descripción: SENADIS-Talca.