

INFORME DE RESULTADOS

1. Identificación del cliente

Cliente : Compañía Pisquera de Chile
Solicitante : José Canihuante
Dirección : Planta Monte Patria
Proyecto : No Aplica
Actividad o Fuente : No Aplica
Instrumento Ambiental aplicable : No Aplica

2. Muestreo

2.1 Identificación Punto Muestreo

Punto Muestreo : Agua Refrigeración Alambiques
Coordenadas UTM : ---
Altura Geográfica : ---

2.2 Registro Fotografico

Fotografía punto de muestreo

Sin Registro Fotográfico

2.3 Datos muestreo puntual

Tipo muestreo : Puntual
Matriz : Agua Residual
Norma de muestreo aplicable : NCh410/11:1998
Fecha y hora muestreo : 05-12-2017 / 16:50
Responsable del muestreo : LAB-Aguasin

INFORME DE RESULTADOS**2.4 Mediciones en terreno**

Parámetros	Unidades	Resultados
pH	unidad	7,2
Temperatura	°C	35,8
Cloro Libre Residual	mg/L	---
Conductividad	us/cm	---
Oxígeno Disuelto	mg/L	---

3. Resultados de Análisis

Fecha y hora de recepción de la Muestra : 06-12-2017 / 11:00

Norma o decreto de referencia : ---

Parámetro	Unidades	Resultados	Fecha y hora de análisis	Método
Sulfuro	mg/L	<0,05	12-12-17 / 10:00	NCh2313/17 Of 97

Observaciones

1.- Los resultados expuestos son válidos para las muestras analizadas.

2.- La información contenida en este informe no podrá ser reproducida total ni parcialmente sin la autorización del LAB-AGUASIN.



Claudia Ibáñez Salas
Supervisor de muestreo IA N° 13468424-0
LAB-AGUASIN



Cynthia García V.
Jefe de Laboratorio
LAB-AGUASIN