

INFORME DE RESULTADOS

1. Identificación del cliente

Cliente	: Compañía Pisquera de Chile
Solicitante	: José Canihuante
Dirección	: Planta Monte Patria
Proyecto	: No Aplica
Actividad o Fuente	: No Aplica
Instrumento Ambiental aplicable	: No Aplica

2. Muestreo

2.1 Identificación Punto Muestreo

Punto Muestreo	: Agua Refrigeración Alambiques
Coordenadas UTM	: ---
Altura Geográfica	: ---

2.2 Registro Fotografico

Fotografía punto de muestreo

Sin Registro Fotográficos

2.3 Datos muestreo puntual

Tipo muestreo	: Puntual
Matriz	: Agua Residual
Norma de muestreo aplicable	: NCh410/11:1998
Fecha y hora muestreo	: 08-09-2017 / 15:20
Responsable del muestreo	: LAB-Aguasin

INFORME DE RESULTADOS**2.4 Mediciones en terreno**

Parámetros	Unidades	Resultados
pH	unidad	7,4
Temperatura	°C	33,2
Cloro Libre Residual	mg/L	---
Conductividad	us/cm	---
Oxígeno Disuelto	mg/L	---

3. Resultados de Análisis

Fecha y hora de recepción de la Muestra: 09-09-2017 / 09:40

Norma o decreto de referencia : DS 90 Tabla II


Parámetro	Unidades	Límites máximos	Resultados	Fecha y hora de análisis	Método
Sulfuros	mg/L	10	<0,05	14-09-17 / 11:20	NCh2313/17 Of. 97

Observaciones

- 1.- Los resultados expuestos son válidos para las muestras analizadas.
- 2.- La información contenida en este informe no podrá ser reproducida total ni parcialmente sin la autorización del LAB-AGUASIN.



Claudia Ibáñez Salas
Supervisor de muestreo IA N° 13468424-0
LAB-AGUASIN



Cynthia García V.
Jefe de Laboratorio
LAB-AGUASIN