

Registros



Fotografía 1.

Fecha: 17-04-2018

Descripción del medio de prueba: Se observa chimenea hogar abierto sin funcionar en la Central de Rodamientos Osorno (CEROSOR).

Fotografía 2.

Fecha: 17-04-2018

Descripción del medio de prueba: Se observa chimenea hogar abierto sin funcionar en la Central de Rodamientos Osorno (CEROSOR).