

Anexos fotográficos UF EDIFICIO QUATTRO – Temuco.

Registros



Fotografía 1.

Fecha: 22/08/2018.

Fotografía 2.

Fecha: 22/08/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa el sistema de calefacción a gas utilizado en el Edificio Quattro de Temuco.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa el equipo de calefacción a gas marca Gazelle del Edificio Quattro de Temuco.

No aplica capítulo IV del DS 8/2015.

No aplica capítulo IV del DS 8/2015.

Anexos fotográficos UF EDIFICIO QUATRO – Temuco.

Registros



Fotografía 3.

Fecha: 22/08/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa el grupo electrógeno de respaldo marca Cummins, del Edificio Quattro de Temuco.



Fotografía 4.

Fecha: 22/08/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa que el horómetro del grupo electrógeno del Edificio Quattro, a la hora de la fiscalización, registra un valor de 27,5 horas. Se constata horómetro digital sin vuelta a cero, sellado e inviolable.

Aplica y cumple Art. 51 del DS 8/2015.