

Anexos fotográficos UF JUNJI PLC – Temuco.

Registros



Fotografía 1.

Fecha: 21/08/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa una de las 7 estufas a pellets, al interior de una de las salas de niños, y que se encuentra funcionando a la hora de la fiscalización.

No aplica Art. 24 y capítulo IV del DS 8/2015.

Fotografía 2.


Fecha: 21/08/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa otra de las estufas a pellets, en un espacio común fuera de las salas, y que se encuentra funcionando a la hora de la fiscalización.

No aplica Art. 24 y capítulo IV del DS 8/2015.

Anexos fotográficos UF EDIFICIO QUATRO – Temuco.

Registros



Fotografía 3.

Fecha: 21/08/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa funcionando un calefactor móvil a gas, marca Fensa, utilizado en oficinas del establecimiento.

No aplica Art. 24 y capítulo IV del DS 8/2015.

Fotografía 4.

Fecha: 21/08/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa el frontis del establecimiento educacional Junji fiscalizado, de la comuna de Padre Las Casas (jardín infantil y sala cuna Kimpelu).