


Anexos fotográficos UF EDIFICIO CENTRO LYNCH – Temuco.

| Registros | |
|--|--|
|  08 27 2018 |  08 27 2018 |
| Fotografía 1. Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa el sistema de calefacción eléctrico utilizado en el Edificio Centro Lynch de Temuco. No aplica capítulo IV del DS 8/2015. | Fotografía 2. Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa el sistema de calefacción eléctrico utilizado en el Edificio Centro Lynch de Temuco. No aplica capítulo IV del DS 8/2015. |

Anexos fotográficos UF EDIFICIO CENTRO LYNCH – Temuco.

| Registros | |
|--|---|
|  <p>08 27 2018</p> |  <p>08 27 2018</p> |
| <p>Fotografía 3. Fecha: 27/08/2018.</p> <p>Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa el grupo electrógeno de respaldo, marca Cummins de 72 KW, del Edificio Centro Lynch de Temuco.</p> | <p>Fotografía 4. Fecha: 27/08/2018.</p> <p>Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa que el horómetro del grupo electrógeno del Edificio Centro Lynch, a la hora de la fiscalización, registra un valor de 5,57 horas. Se constata horómetro digital sin vuelta a cero, sellado e inviolable.</p> <p>Cumple Art. 51 del DS 8/2015.</p> |