

Anexos fotográficos UF EDIFICIO TORRE CITYHOUSE – Temuco.

Registros



Fotografía 3.

Fecha: 27/08/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa el grupo electrógeno de respaldo, marca Conmetal Ltda., del Edificio Torre CityHouse de Temuco.

No aplica capítulo IV del DS 8/2015. (edificio sin calderas, con calefacción a gas).



Fotografía 4.

Fecha: 27/08/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa que el horómetro del grupo electrógeno del Edificio Torre CityHouse, a la hora de la fiscalización, registra un valor de 111 horas. Se constata horómetro digital sin vuelta a cero, sellado e inviolable.

Cumple Art. 51 del DS 8/2015.