

Informe de Ensayo (AC-041)

Nº Informe 315248-02



Cliente: CONSORCIO SANTA MARTA S.A.

Dirección: Avenida General Velasquez Nº 8990

Proyecto: Control Muestras de Aguas Superficiales

Identificación Cliente: B1 (N 6.270.453,010 E 330.254,658)

Lugar de Muestreo: Relleno Sanitario Santa Marta

Dirección: Camino El Rodeo s/nº, Lo Herrera

Ciudad / Región: San Bernardo, Región Metropolitana

Punto de Muestreo: Pozo Sector El Papagayo

Matríz: Aguas superficiales

Término de Muestreo: 19/04/2016 14:10:00

Muestreado por: HIDROLAB S.A. - Sr. Ramón Lagos

Tipo de Muestreo: Puntual

Recepción Laboratorio: 19/04/2016 18:25:54

Análisis según Norma Chilena oficial 409/1. Of 2005 Agua Potable - Parte 1: Requisitos.

Parámetro	Unidades	L í m i t e N o r m a	Resultados	Fecha y Hora Análisis	Ref.Método
Coliformes Totales	NMP/100 ml	<1,8	<1,8	19/04/16 19:15	1620-1of84(11)
Escherichia Coli	-	Ausencia	Ausencia	19/04/16 18:48	ME01-MetOf(8)
Turbiedad	UNT	2,0	<0,20	19/04/16 18:35	ME03-MetOf(8)

Notas:

(8) Manual de la SISS "Métodos de Análisis Oficiales Físico Químicos Agua Potable", Julio 2007.

(11) 1620/1 Of 84 Agua Potable - Determinación de bacterias coliformes totales - Parte 1: Método de los tubos múltiples (NMP)


Temperatura recepción de muestras bacteriológicas: 5,4°C

El tiempo entre toma de muestra y análisis es de 5:04 horas, para Coliformes Totales

El tiempo entre toma de muestra y análisis es de 5:04 horas, para Escherichia Coli

Ximena Cuadros M.
Ejecutivo Técnico

Fecha Emisión Informe: 28/04/2016



* 3 1 5 2 4 8 2 8 4 V V 1 6 0 9 2 0 X *

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214-LE 215; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - www.hidrolab.cl