

# Informe de Ensayo (AC-041)

Nº Informe 315248-03



**Cliente:** CONSORCIO SANTA MARTA S.A.

**Dirección:** Avenida General Velasquez Nº 8990

**Proyecto:** Control Muestras de Aguas Superficiales

**Identificación Cliente:** B1 ( N 6.270.453,010 E 330.254,658 )

**Lugar de Muestreo:** Relleno Sanitario Santa Marta

**Dirección:** Camino El Rodeo s/nº, Lo Herrera

**Ciudad / Región:** San Bernardo, Región Metropolitana

**Punto de Muestreo:** Pozo Sector El Papagayo

**Matríz:** Aguas superficiales

**Término de Muestreo:** 19/04/2016 14:10:00

**Muestreado por:** HIDROLAB S.A. - Sr. Ramón Lagos

**Tipo de Muestreo:** Puntual

**Recepción Laboratorio:** 19/04/2016 18:25:54

| Parámetro      | Unidades   | Resultados | Fecha y Hora<br>Análisis | Ref.Método   |
|----------------|------------|------------|--------------------------|--------------|
| Calcio         | mg/L Ca    | 144        | 21/04/16 16:16           | SM-3120 B(2) |
| Potasio        | mg/L K     | 2,74       | 21/04/16 17:18           | SM-3120 B(2) |
| Sodio          | mg/L Na    | 44,7       | 21/04/16 17:22           | SM-3120 B(2) |
| Alcalinidad    | mg/L CaCO3 | 186        | 19/04/16 18:27           | SM-2320 B(2) |
| Conductividad  | us/cm      | 1193       | 21/04/16 12:21           | SM-2510 B(2) |
| Dureza Teórica | mg/L CaCO3 | 459        | 26/04/16 17:56           | SM-2340(2)   |

## Notas:

(2) Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22 th Edition 2012

**Ximena Cuadros Moya**  
Ejecutivo Técnico

**Fecha Emisión Informe:** 28/04/2016



**Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.**

**Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.**

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214-LE 215; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - www.hidrolab.cl