

Informe de Ensayo (AC-041)

Nº Informe 315249-03



Cliete: CONSORCIO SANTA MARTA S.A.

Dirección: Avenida General Velasquez Nº 8990

Proyecto: Control Muestras de Aguas Superficiales

Identificación Cliente: B1 (N 6.270.453,010 E 330.254,658)

Lugar de Muestreo: Relleno Sanitario Santa Marta

Dirección: Camino El Rodeo s/nº, Lo Herrera

Ciudad / Región: San Bernardo, Región Metropolitana

Punto de Muestreo: Pozo Sector El Papagayo

Matríz: Aguas superficiales

Término de Muestreo: 19/04/2016 14:10:00

Muestreado por: HIDROLAB S.A. - Sr. Ramón Lagos

Tipo de Muestreo: Puntual

Recepción Laboratorio: 19/04/2016 18:25:54

Parámetro	Unidades	Resultados	Fecha y Hora Análisis	Ref.Método
Nitrato	mg/L N-NO3	4,53	20/04/16 09:42	SM-4110B(2)
Calcio	mg/L Ca	144	21/04/16 16:19	SM-3120B(2)
Potasio	mg/L K	2,74	21/04/16 17:23	SM-3120B(2)
Magnesio	mg/L Mg	24,2	21/04/16 16:52	SM-3120B(2)
Sodio	mg/L Na	44,7	21/04/16 17:29	SM-3120B(2)
Alcalinidad	mg/L CaCO3	187	20/04/16 09:27	SM-2320B(2)
Conductividad	us/cm	1193	21/04/16 11:25	SM-2510B(2)
Dureza Teórica	mg/L CaCO3	459	26/04/16 17:58	SM-2340(2)
RAS	-	0,91	26/04/16 17:53	N-1333
Sólidos disueltos totales	mg/L	655	26/04/16 15:19	SM-2540C(2)

Notas:

(2) Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22 th Edition 2012

Ximena Cuadros Moya
Ejecutivo Técnico

Fecha Emisión Informe: 28/04/2016



Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214-LE 215; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - www.hidrolab.cl