

# Informe de Ensayo (AC-041)

Nº Informe 311671-02



**Cliente:** CONSORCIO SANTA MARTA S.A.

**Dirección:** Avenida General Velasquez Nº 8990

**Proyecto:** Control Muestras de Aguas Superficiales

**Identificación Cliente:** B1 ( N 6.270.453,010 E 330.254,658 )

**Lugar de Muestreo:** Relleno Sanitario Santa Marta

**Dirección:** Camino El Rodeo s/nº, Lo Herrera

**Ciudad / Región:** San Bernardo, Región Metropolitana

**Punto de Muestreo:** Pozo Sector El Papagayo

**Matríz:** Aguas superficiales

**Término de Muestreo:** 28/03/2016 13:00:00

**Muestreado por:** HIDROLAB S.A. - Sr. Edison Toledo

**Tipo de Muestreo:** Puntual

**Recepción Laboratorio:** 28/03/2016 18:25:37

## Análisis según Norma Chilena oficial 409/1. Of 2005 Agua Potable - Parte 1: Requisitos.

Parámetro	Unidades	L í m i t e N o r m a	Resultados	Fecha y Hora Análisis	Ref.Método
Coliformes Totales	NMP/100 ml	<1,8	7,8	28/03/16 19:10	1620-1of84(11)
Escherichia Coli	-	Ausencia	Presencia	28/03/16 18:30	ME01-MetOf(8)
Turbiedad	UNT	2,0	0,26	28/03/16 18:35	ME03-MetOf(8)

### Notas:

(8) Manual de la SISS "Métodos de Análisis Oficiales Físico Químicos Agua Potable", Julio 2007.

(11) 1620/1 Of 84 Agua Potable - Determinación de bacterias coliformes totales - Parte 1: Método de los tubos múltiples (NMP)


Temperatura recepción de muestras bacteriológicas: 6,0°C

El tiempo entre toma de muestra y análisis es de 6:10 horas, para Coliformes Totales

El tiempo entre toma de muestra y análisis es de 6:10 horas, para Escherichia Coli

**Ximena Cuadros M.**  
Ejecutivo Técnico

**Fecha Emisión Informe:** 07/04/2016



\* 3 1 1 6 7 1 7 4 A S 1 1 4 6 1 7 X \*

**Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.**

**Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.**

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214-LE 215; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - www.hidrolab.cl