

Informe de Ensayo (AC-041)

Nº Informe 311671-03



Cliente: CONSORCIO SANTA MARTA S.A.

Dirección: Avenida General Velasquez Nº 8990

Proyecto: Control Muestras de Aguas Superficiales

Identificación Cliente: B1 (N 6.270.453,010 E 330.254,658)

Lugar de Muestreo: Relleno Sanitario Santa Marta

Dirección: Camino El Rodeo s/nº, Lo Herrera

Ciudad / Región: San Bernardo, Región Metropolitana

Punto de Muestreo: Pozo Sector El Papagayo

Matríz: Aguas superficiales

Término de Muestreo: 28/03/2016 13:00:00

Muestreado por: HIDROLAB S.A. - Sr. Edison Toledo

Tipo de Muestreo: Puntual

Recepción Laboratorio: 28/03/2016 18:25:37

Parámetro	Unidades	Resultados	Fecha y Hora Análisis	Ref.Método
Calcio	mg/L Ca	133	04/04/16 16:11	SM-3120 B(2)
Potasio	mg/L K	3,46	05/04/16 10:50	SM-3120 B(2)
Sodio	mg/L Na	47,2	05/04/16 10:55	SM-3120 B(2)
Alcalinidad	mg/L CaCO3	177	29/03/16 09:27	SM-2320 B(2)
Conductividad	us/cm	1101	30/03/16 15:11	SM-2510 B(2)
Dureza Teórica	mg/L CaCO3	444	06/04/16 14:06	SM-2340(2)

Notas:

(2) Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22 th Edition 2012

Ximena Cuadros Moya
Ejecutivo Técnico

Fecha Emisión Informe: 07/04/2016



Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214-LE 215; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - www.hidrolab.cl