

# Informe de Ensayo (AC-041)

Nº Informe 317170-02



**Cliente:** CONSORCIO SANTA MARTA S.A.

**Dirección:** Avenida General Velasquez Nº 8990

**Proyecto:** Control Muestras de Aguas Superficiales

**Identificación Cliente:** A3 ( N 6.269.562,097 E 331.972,962 )

**Lugar de Muestreo:** Relleno Sanitario Santa Marta

**Dirección:** Avenida General Velasquez 8990

**Ciudad / Región:** San Bernardo, Región Metropolitana

**Punto de Muestreo:** Descarga Tratamiento

**Matríz:** Aguas superficiales

**Término de Muestreo:** 29/04/2016 14:10:00

**Muestreado por:** HIDROLAB S.A. - Sr. Edison Toledo

**Tipo de Muestreo:** Puntual

**Recepción Laboratorio:** 29/04/2016 18:25:15

**Análisis según Decreto Supremo 90-2000 - Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales. Tabla Nº 1.**

Parámetro	Unidades	L í m i t e N o r m a	Resultados	Fecha y Hora Análisis	Ref.Método
Coliformes Fecales	NMP/100 ml	1000	1,6E+3	29/04/16 19:24	2313-22of95(1)

**Notas:**

(1) Normas Chilenas Oficializadas, serie NCh 2313 - Residuos Industriales Líquidos.

Temperatura recepción de muestras bacteriológicas: 7,9°C

El tiempo entre toma de muestra y análisis es de 5:13 horas, para Coliformes Fecales

**Ximena Cuadros M.**  
Ejecutivo Técnico

**Fecha Emisión Informe:** 09/05/2016



**Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.**

**Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.**

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214-LE 215; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - www.hidrolab.cl