

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 3 de febrero de 2016	1.2 Hora de inicio: 10:15	1.3 Hora de término: 13:40
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Relleno Sanitario Santa Marta	1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Operación	
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada : Predio Rústico Santa Elena de Lonquén		
1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Consorcio Santa Marta		Domicilio: Av. General Velásquez, 8990, San Bernardo.
RUT o RUN: 96.828.810-5	Teléfono: (56-2) 25921234	Correo electrónico: pedro.rivas@csmarta.cl
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Rodolfo Bernstein Guerrero		Domicilio: Av. General Velásquez, 8990, San Bernardo.
RUN: 7.368.943-0	Teléfono: (56-2) 25921234	Correo electrónico: rodolfo.bernstein@csmarta.cl
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Marcelo Mejías Azcarategui		Domicilio: Av. General Velásquez, 8990, San Bernardo.
RUN: 14.018.835-2	Teléfono: (569) 62386723	Correo electrónico: marcelo.mejias@csmarta.cl
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: ☒ X

2.2 No programada: ☐ Motivo: Denuncia ☐ Oficio ☐ Otro ☐

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

-Control de Incendio Forestal

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

Nº	Tipo de documento	Nº/Fecha	Descripción	Comisión/Institución
1	Resolución Exenta	417/2005	PLAN DE MANEJO HÍDRICO Y MANEJO DE SUELOS DEL ÁREA DE DISPOSICIÓN DEL EFLUENTE	COREMA Región Metropolitana
2	Resolución Exenta	69/2010	EXTENSIÓN DE PLAZO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO TERCIARIO	CEA Región Metropolitana

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al Ingreso:

SI ☐ NO ☒ X

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección ambiental:

5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Actividad Fiscalizada:

SI ☐ NO ☒ X

(Solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA:

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección Ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro Fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de Muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar): Parcela de Inventario forestal.
Mediciones: <input type="checkbox"/>	Representación Gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuestas o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	

6.2 Existió Modificación del orden de Inspección Ambiental: SI ☐ NO ☒

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI ☒ NO ☐

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI ☒ NO ☐

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados: SI ☐ NO ☒

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

7. OBSERVACIONES

El informe solicitado en el punto 9 del acta, debe ser remitido a la oficina de partes de la SMA en un plazo de 10 días hábiles, el que expira el próximo viernes 17 de febrero.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inició la inspección al Relleno Sanitario Santa Marta, a las 10:15 horas, en las oficinas del Relleno Sanitario con la asistencia de Marcelo Mejías (Encargado de Plan de Manejo Hídrico y Forestal) y Andrés Derpsch (Jefe de Proyectos). En la reunión de inicio, se indicaron los alcances de la inspección, la cual se centró en constatar las dimensiones del incendio forestal ocurrido entre el lunes 27 de enero y el jueves 2 de febrero de 2017, en el sector de Lonquén, comuna de Talagante.

Marcelo Mejías y Andrés Derpsch, indicaron que el incendio comenzó aproximadamente a las 19:00 horas del lunes 27 de enero en el sector Hornos de Lonquén. Ante ello, se inició la realización de trabajos preventivos para impedir el avance del fuego al predio de Santa Marta, tales como, operación de la red húmeda y habilitación de cortafuegos por parte de la brigada forestal del relleno sanitario, compuesta por 20 trabajadores de la empresa, capacitados por CONAF.

El incendio forestal llegó a terrenos de Santa Marta el día miércoles 1 de febrero, aproximadamente al medio día, por el límite surponiente de la propiedad, avanzando hacia el oriente del terreno, afectando principalmente flora nativa y un sector de compensación de espinales de 1,5 hectáreas aproximadamente. Para el control del incendio, se contó con la ayuda de brigadistas de CONAF, brigadistas extranjeros y brigadistas del ejército, realizando trabajos en turnos de 24 horas desde el día lunes 27 de enero. Marcelo Mejías mencionó que el día miércoles 1 de febrero se arrendó un helicóptero para complementar el combate del incendio.

Andrés Derpsch, apuntó que las primeras estimaciones indican que el incendio afectó 600 hectáreas de la comuna de Talagante. De ellas, aproximadamente 25 hectáreas están dentro de la propiedad de Santa Marta y solamente se habría afectado una parte de la compensación de espinos, ubicada ladera arriba del filtro verde.



Posteriormente, en terreno se visitó el sector oriente del filtro verde, donde se constató el riego de eucaliptus con efluente secundario. En este lugar, Marcelo Mejías demostró el funcionamiento del sistema de red húmeda para el control de incendios forestales, implementado en octubre de 2016. También se constató la implementación de cortafuegos en el sector de la quebrada El Aguilar. A continuación, se visitó el sector del espinal de compensación afectado por el incendio, constatando que principalmente afectó al pastizal del lugar y las redes de riego de las plantaciones, y en menor medida las protecciones de geomalla de las plantas. Respecto a la afectación de individuos compensados, se pudo observar individuos muertos, dañados y otros prácticamente ilesos, lo que deberá valorizarse en un censo forestal.

Durante el recorrido se vieron brasas de raíces, denominadas "puntos calientes", los cuales podrían reactivar focos de incendio, por lo que siguen las labores de los brigadistas para poder liquidar totalmente el incendio forestal. También se pudo constatar que el sector visitado del filtro verde no fue afectado por el incendio.


9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

N°	Descripción
1	Informe de Plan de acción realizado ante el Incendio Forestal y de daños causados que incluya superficie, cantidad de plantas e insumos de riego afectados. Identificar rodales de compensación forestal correspondiente a algunas de las RCA's del proyecto o del Programa de Cumplimiento. Asimismo, informar el estado del filtro verde y de su red de riego como tratamiento terciario, con posterioridad al incendio.

10. FISCALIZADORES (comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Firma
Esteban Dattwyler C.	SMA	
María Isabel Mallea A.	SMA	

11. OTROS ASISTENTES (Complete todos los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MARCELO MEJIAS	CSM	MARCELO.MEJIAS@CSMAPIA-CL	62386723	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:

SI ☒ X ☐ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ **Negación de Recepción** _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):