

Anexos fotográficos UF EDIFICIO TEODORO RIVERA – Temuco.

Registros



Fotografía 1.

Fecha: 04/09/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa un calefactor eléctrico ubicado en la oficina del conserje del edificio, en el primer piso del edificio Teodoro Rivera.

No aplica capítulo IV del DS 8/2015. (edificio sin calderas).

Fotografía 2.

Fecha: 04/09/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa el primer piso del edificio Teodoro Rivera, el cual consta principalmente de oficinas comerciales con calefacción eléctrica.