

Anexos fotográficos UF EDIFICIO CCHC – Temuco.

Registros



Fotografía 1.

Fecha: 04/09/2018.

**Descripción medio de prueba:** En la fotografía se observa los equipos del sistema de aire acondicionado ubicados en la terraza del edificio de la cámara chilena de la construcción (CCHC) de Temuco.

No aplica capítulo IV del DS 8/2015. (edificio sin calderas).

Fotografía 2.

Fecha: 04/09/2018.

**Descripción medio de prueba:** En la fotografía se observa la rejilla del aire acondicionado en el cielo falso de una oficina del primer piso.

No aplica capítulo IV del DS 8/2015. (edificio sin calderas).