

Anexos fotográficos UF PLANTA MAGISUR – Padre Las Casas.

Registros



Fotografía 1.

Fecha: 21/08/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa la caldera constatada fuera de servicio (sin líneas de alimentación y salidas), de marca Binder, combustible chip de madera (biomasa) y número de registro 975.

No aplica capítulo IV del DS 8/2015

Fotografía 2.

Fecha: 21/08/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa en el lado exterior de la caldera (fuera de servicio), el lugar donde se ubicaba el estanque de combustible que alimentaba la caldera a biomasa (tuberías y líneas desconectadas).

No aplica capítulo IV del DS 8/2015

Anexos fotográficos UF PLANTA MAGISUR – Padre Las Casas.

| Registros | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center">  SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE IX TEMUCO 27 AGO 2018 <i>P</i> 30-26 OFICINA DE PARTES RECIBIDO </p> <p align="right">Temuco, 27 de Agosto de 2018</p> <p>Sres. Secretaría Medio Ambiente Presente</p> <p>Junto con saludos, me dirijo a ustedes para informar que la caldera de Biomasa Modelo RRF 400-600 H N°2217 Año 2007 Marca RRK ya no se encuentra operativa, fue vendida el 04 de Mayo de 2017, según consta en factura adjunta N° 2905 de fecha 31 de Mayo de 2017.</p> <p>Se emite carta de acuerdo a lo indicado en Acta de Inspección Ambiental de fecha 21/08/2018, agradece la tomada conocimiento de esta situación.</p> <p align="center">Sin otro particular, se despide atentamente,</p> <p align="right">  INDUSTRIAS MAGISUR LTDA RUT: 89.063.403-8 Susana Pamela Seguel Aguayo Jefe Administración y Finanzas Industrias Magisur Ltda. </p> |
| Fotografía 3. Fecha: 21/08/2018. <p>Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa un letrero en donde se indican las características de la caldera de Magisur, constatada fuera de servicio en la Inspección Ambiental realizada.</p> <p>No aplica capítulo IV del DS 8/2015</p> | Fotografía 4. Fecha: 21/08/2018. <p>Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa la carta del titular recepcionada con fecha 27.08.2018, en el cual se envía a la SMA las facturas electrónicas donde se evidencia la venta de la caldera a biomasa. Acá solo resta evidenciar por el titular la dada de baja de caldera en el servicio de Salud para dar cumplimiento al D.S. 10/2013 del MINSAL.</p> |

Anexos fotográficos UF PLANTA MAGISUR – Padre Las Casas.

Registros



Fotografía 5.

Fecha: 21/08/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observan calefactores eléctricos en oficinas comerciales de la Planta Magisur fiscalizada.

Cumple art. 24 DS 8/2015

Fotografía 6.

Fecha: 21/08/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa el frontis de la Planta Magisur fiscalizada, ubicada en calle G. Beck de Ramberg N°854, de la comuna de Padre Las Casas.