


Fiscalización Ambiental **Comunidad Edificio Pilmaiquén**

Fecha 28 de mayo 2018

Medida PDA Osorno: Control de Emisiones, Caldera

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N°1

Fecha: 28/05/2018

Descripción: Imagen Street View del Edificio Pilmaiquén

Fotografía N°2

Fecha: 28/05/2018

Descripción: Fotografía de la caldera fabricante Ideal.



Fotografía N°3

Fecha: 28/05/2018

Descripción: Fotografía de Caldera en funcionamiento



Fotografía N°4

Fecha: 28/05/2018

Descripción: Fotografía de placa de fabricación que data de 1970