



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 1 DE 8

## ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

### 1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 17 - Abril - 2018		1.2 Hora de inicio 9:50	1.3 Hora de término 13:30
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Viñedos Corpore			
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Camino a Totihue Km 4, Refunore.			
1.7 Titular de las actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Viña Santa Caroline S.A			
RUT o RUN: 96.644.340-5	Teléfono: 52-2-24503011		
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Santiago Larraín Cruzat			
RUT o RUN: 7.011.887-4	Teléfono: 52 224503011		
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Carlos Alvarez			
RUT o RUN: 13.778.276-6	Teléfono: 89760594		
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

### 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: <input checked="" type="checkbox"/>	2.2 No programada: <input type="checkbox"/>	Motivo; Denuncia <input type="checkbox"/>	Oficio: <input type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>
---	---	---	----------------------------------	--------------------------------



### 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. Manejo de Riles y colidas del efuente
2. control efuente
3. Manejo de residuos sólidos
4. Plan de riesgo.

### 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

1. RCA N° 138/2002. Plan de tratamiento de Residuos Industriales Líquidos Viscosos y Bodega Capone
2. RCA N° 260/2007 Modificación de la RT Rilen
3. RCA N° 283/2014 Modificación al sistema de tratamiento de Riles Bodega de totihue de Viñes Santa Caroline S.A.

### 5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al ingreso:

SI — NO ☒

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el ingreso a la Actividad Fiscalizada:

SI — NO ☒  
(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.



6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)							
Inspección ocular:	<input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico:	<input checked="" type="checkbox"/>	Toma de muestras:	<input type="checkbox"/>	Otras (especificar):	
Mediciones:	<input type="checkbox"/>	Representación gráfica:	<input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas:	<input type="checkbox"/>		
6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental: (En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)							
						SI	NO
6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizadores: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)							
						SI	NO
6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)							
						SI	NO
6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)							
						SI	NO

7. OBSERVACIONES

Documentos deben ser entregados en Freire N° 821 en un plazo de 5 días hábiles en soporte digital, en formato PDF por e autorizaciones y permisos, y analisis y en formato excel por planilla y registros.

## 8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó reunión de inicio a las 9:50 hrs con la presencia del Sr. Carlos Alvarez, encargado de Protocolo Medio Ambiente, en donde se informó los aspectos ambientales relevantes y reconocido de la fiscalización. Acompañó en el recorrido al Sr. Carlos Alvarez.

- Planta de Tratamiento de Piles.  
Se constató que el momento de la inspección la Planta de Tratamiento de Piles se encuentra operando. Se accedió a la planta por el acceso que se encuentra la planta en época de vendimia.

Se constató que la PT Piles cuenta con las siguientes unidades:

- Cámara recepción de Piles
- Filtro Perabólico
- Bomba de impulsión.
- Decantador (Provine de decantación)
- Tanque con conico de separación líquido y lodo
- ~~Tanque~~ Cámara de aireación
- Bins con filtro para deshidratación de lodo.
- Tanque de acumulación de 900 m<sup>3</sup> aproximados
- Bomba sumergible que se traspasa fue envió lodo al decantador.
- Sistema Neutralización automático, consiste en 2 etapas de 500 lts. (Soda y ácidos).
- filtro y Bomba de impulsión de Riego.

## 8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

- El tranque de Aterramiento de efluente tratado se encuentra con un volumen aproximado de 600 m<sup>3</sup>, desmenuzándose todo en su superficie.
- Se acuerdo a lo indicado por el encargado, el lodo es purgado todo los días desde el tranque conico, a su vez ubicado abajo para frente con un filtro (tela) este es deshidratado en este lugar, una vez llevado el bins esta bins es acopiado a un contenedor de la planta, este orbe de acopio de bins con lodo deshidratado es sobre suelo con macicillo,
- Se constató 6 bins con lodo acopiado.
- El retiro de lodo se realiza cada 6 meses de acuerdo a lo indicado por el encargado.
- El efluente tratado es conducido por tubería de PVC subterránea para ser utilizado para riego.
- Caudal registrado en Condolinetra fue 34 889 m<sup>3</sup>.
- Se constató panel automático de programación de riego, el cual se realiza 3 veces a la semana en 3 ciclos por día de 1,5 hrs cada ciclo, de acuerdo a lo indicado por el encargado.
- ~~Se~~ Se indicó por parte del encargado que el riego con el nil tratado se realiza en 6 hectáreas ~~de~~ de riego (superficie).
- Se constató que el riego se realiza mediante riego tecnificado (microaspersión).

#### 8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se constató que los augo 7 escobajo son depari-  
tada directamente en Botas, una vez lleve-  
dos son enviados a Vinice (ritio de disposición  
final), estos no son recogidos.

- Los Bases son almacenados en cubas, luego  
son filtrados y posteriormente depositados en  
bins, la cual es recogida en Patis de  
almacenamiento de Residuo no peligroso.



### 9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

Nº	Descripción
1	Registro Caudal de solido efuente (m <sup>3</sup> /die) para año 2017, Enero a Abril 2018.
2.-	Registro monitores de efuente y Certif. de análisis, de auto control para año 2017 y Enero - Abril 2018, especificando punto de Muestra.
3.-	Registro Monitores de lodo (Metales Pesados), para 1er semestre 2017. Especificando punto de Muestra.
4.-	Registro Monitores de lodo, Bacteriológicos y Fisicoquímicos año 2017, enero a Abril 2018.
5.-	Registro Monitores Agua subterránea año 2017
6.-	Monitores de suelo, comprometerlo RCA 283/2014 año 2017.
7.-	Plan de Aplicación de Riles Actualizado.

### 10. FISCALIZADORES (Comenzar el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre ( Nombre, Apellidos)	Órgano	Firma
Sumara Sánchez V	SMA	
Raquel Silva Olguín	SAG	
Gustavo Cerezo A.	SAG	
Van Salazar R.	SAG	



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 8 DE 8

## 11. OTROS ASISTENTES (Completar los antecedentes)

[illegible]

## 12. RECEPCIÓN DEL ACTA


**12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepción copia del Acta:**

IS — NO

**En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:**

**Ausencia del Encargado** \_\_\_\_\_ **Negación de Recepción** \_\_\_\_\_

**Constancia en caso de Negación** (detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos): \_\_\_\_\_



Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile  
Miraflores 178, piso 7, Santiago | [www.sma.gob.cl](http://www.sma.gob.cl)