



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE CALIDAD, NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 28.11.2017	1.2 Hora de inicio: 11:55	1.3 Hora de término: 12:45
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: QUESERIA AGRÍCOLA ALMA LTDA		1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: LOS HORNOS S/Nº, PANDEHUE
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: JOSE MANUEL IBÁÑEZ		1.7 Domicilio: LOS HORNOS S/Nº, PANDEHUE
1.8 RUT o RUN: 76.567.810-2	1.9 Teléfono: 34-2591013	1.10 Correo electrónico: queseria@andesfoods.com
1.11 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: HUMBERTO CHÁVEZ ARCOYA		1.12 Domicilio de notificación por correo: LOS HORNOS S/Nº, PANDEHUE
1.13 RUT o RUN: 76.567.810-2	1.14 Teléfono: 34-2591013	1.15 Correo electrónico: queseria@andesfoods.com

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN		
2.1 ☒ Programada	2.2 ☐ No programada Motivo: Denuncia: ☐ Oficio: ☒ Otro: ☐	
2.3 Instrumento de Carácter Ambiental que regula el proyecto, actividad o fuente fiscalizada:	DS N°90, NORMA DESCARGA RILES A CURSOS SUPERF	
2.4 Objeto de la Inspección Ambiental:		

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI ☐ NO ☒	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ☐ NO ☒	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI ☒ NO ☐
3.4 Imprevistos: ☒		
3.5 Actividades Pendientes: ☒		

4. OBSERVACIONES		

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
B. IBARRA ARANCIBIA	SISS VALPARAISO	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- LA PLANTA QUESERÍA LOS HORNOS, ACTUALMENTE YA NO FABRICA QUESOS EN FORMA INDUSTRIAL DESDE 2011, POSTERIORMENTE SE MANTUVO UN FUNCIONAMIENTO A MENOR CAPACIDAD HASTA 2013 DONDE SE DETUVO DEFINITIVAMENTE LA OPERACIÓN.
- ACTUALMENTE QUESERÍA LOS HORNOS EFECTÚA SOLO MAQUILA (CORTE Y ENVASADO) DE QUESOS DE OTRO ORIGEN Y EN CONSECUENCIA YA NO GENERA RILES DE LA FABRICACIÓN DEL QUESO.
- LOS ÚNICOS RESIDUOS LÍQUIDOS QUE SE GENERAN CORRESPONDEN AL ASEO DE LA SALA DE MAQUILA, LOS QUE SE ESTIMAN EN 1000 A 1500 LTS QUE SE DESCARGAN AL ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PANQUICHE (EMPRESA DEBEA TENER ACUERDO CON LA I. MUNICIPALIDAD).
- LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO.
- EL DUCTO DE DESCARGA AL CUERPO RECEPTOR (CANAL ANDACOLLO) EXISTE
- NO HAY DESCARGA DE RILES AL CUERPO RECEPTOR.
- NO HAY OTRAS DESCARGAS O CANALIZACIONES NO REGULARIZADAS

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

