



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE CALIDAD, NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 22/09/2017	1.2 Hora de inicio: 14:10	1.3 Hora de término: 16:00
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: VIÑA CAMINO REAL		1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CAMINO LA PUNTA SIN, SAN FRANCISCO MOSTAZAL
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: VIÑA CAMINO REAL S.A		1.7 Domicilio: CAMINO LA PUNTA SIN, SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL
1.8 RUT o RUN: 96.698.840-1	1.9 Teléfono: 956348504	1.10 Correo electrónico: Fnormas@camino-real.cl
1.11 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: FRANCISCO NORMAS		1.12 Domicilio de notificación por correo: CAMINO LA PUNTA SIN, SAN FRANCISCO MOSTAZAL.
1.13 RUT o RUN: 16.731.209-K	1.14 Teléfono: 956348504	1.15 Correo electrónico: Fnormas@camino-real.cl

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada Motivo: Denuncia: ___ Oficio: ___ Otro: ___
2.3 Instrumento de Carácter Ambiental que regula el proyecto, actividad o fuente fiscalizada:	DS 40/2000, Resolución SISA ex. N° 3180/2006.
2.4 Objeto de la Inspección Ambiental:	VERIFICAR MANEJO DE AGUAS

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___
3.4 Imprevistos: NO		
3.5 Actividades Pendientes: NO		

4. OBSERVACIONES
<hr/>

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado por el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
POLO ANTONIO MORALES	SISA	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- * Se efectúa reunión de inicio en la cual se explica el objetivo y alcance de la fiscalización al Sr. FRANCISCO ROMALÉS, jefe Bodega Producción UVA Camino Real.
- * Se concurre a la Bodega de vinificación ubicada en la siguiente coordenada UTM: N 6235375 ; E 345.970 ; 19H ; WGS 84. Se observa que la instalación se encuentra cerrada, por lo que se encuentran cerrados los caminos. Se toman fotografías y videos, pero no se obtiene acceso. Desde el exterior no se observa efluente de la Bodega.
- * Se concurre a Bodega de producción de UVA Camino Real, ubicada en la siguiente coordenada UTM: N 6.235.380 ; E: 345.984 ; 19H ; WGS 84. Se observa lo siguiente:
 - Instalación se encuentra operando.
 - En la instalación se lleva a cabo proceso de elaboración de vino.
 - En proceso de elaboración se observa que se utiliza agua para el lavado de botellas.
 - La sala de proceso de embotellado de vino se ubica en la siguiente coordenada UTM: N: 6.235.402 ; E: 346.028 ; WGS 84, 19H.
 - El proceso de embotellado se genera pocos residuos que son almacenados hacia un pozo de acumulación. El pozo se ubica en la siguiente coordenada UTM: N 6.235.423 ; E: 346.027 ; WGS 84 ; 19H. El pozo tiene aproximadamente 1.5 m. de ancho x 4.0 m de largo. Se desconoce su profundidad. El pozo se encuentra lleno, al límite de su capacidad. Se observa evidencia de derrames de su contenido en un espacio de acumulación.
 - El Sr. FRANCISCO ROMALÉS informa que los miles almacenados se destinan para consumo directo y se envían hacia una Bodega de vinificación, en la cual existe una planta de tratamiento de miles.
 - En la instalación (Bodega de producción) no se dispone de antecedentes que acrediten haber caracterizado el agua residual generada. Tampoco hay antecedentes que demuestren que el manejo de miles se encuentra autorizado por el organismo competente.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

6.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:

SI NO

6.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad: