

**ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL**

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

<b>1. ANTECEDENTES</b>				
1.1 Fecha de Inspección: <i>25 Septiembre 2018</i>	1.2 Hora de inicio: <i>11:23.</i>	1.3 Hora de término: <i>11:19</i>		
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <i>Obras de Construcción Bortolo Soto II</i>				
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <i>Bortolo Soto N° 4033</i>	Comuna: <i>San Miguel</i>	Región: <i>R. M.</i>		
Coordenada Norte (WGS84): <i>—</i>	Coordenada Este (WGS84): <i>—</i>	Huso: 19S <i>— 185 —</i>		
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <i>Constructora PZ SPA</i>	Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): <i>Los Condes Av. Apoquindo N° 4501 Of. 2104</i>			
RUT o RUN: <i>76.659.120-7</i>	Teléfono: <i>92205320</i>	Correo electrónico: <i>Javier.gonzalo@pzspa.cl</i>		
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: <i>Javier. Alejandro Gonzalo Roa</i>				
RUT o RUN: <i>16.801.184-9</i>	Teléfono: <i>92205320</i>	Correo electrónico: <i>Javier.gonzalo@pzspacorp.cl</i>		

<b>2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN</b>				
2.1 Programada	2.2 <input checked="" type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/>	Oficio: _____	Otro: _____
Norma de Emisión			Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental	
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):	D.S. N° <i>38/11 MMA</i>	D.S. N° <i>—</i>	D.S. N° <i>—</i>	D.S. N° <i>—</i>
Otros Instrumentos ( N° de Resolución / Año / Organismo )				
N° <i>—</i>	N° <i>—</i>	N° <i>—</i>	N° <i>—</i>	
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo _____ N° _____ Año _____ Organismo emisor _____ Tipo _____ N° _____ Año _____ Organismo emisor _____			
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:	<i>Verificación del cumplimiento del D.S. N° 38/11 del MMA</i>			

<b>3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN</b>				
3.1 Existió oposición al ingreso: <i>SI NO X</i>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: <i>SI NO X</i>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) <i>—</i>		

<b>4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)</b>				
<i>No hay</i>				

<b>5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)</b>				
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma		
<i>Herruzo Lenin Reyes</i>	<i>SEREMI de Salud RM</i>	<i>[Firma]</i>		

## 6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

① Con fecha 25 de Septiembre de 2018, siendo las 11:23 horas, personal técnico de la SEREMI de Salud R.M. se constituyó en propiedad próxima a esta actividad en la comuna de San Miguel, con el objetivo de realizar actividades de fiscalización ambiental relacionadas con ruidos provenientes de esta actividad, los cuales han sido denunciados a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y cuya fiscalización ha sido encomendada a este SEREMI de Salud R.M. a través del Oficio Ord. N°2226 de Fecha 06/09/2018, caso FD N° 333-XII-2018 ② Al momento de la visita, no es posible realizar el procedimiento de medición de ruido, debido a que en el sector existen tres (3) obras de construcción más funcionando en paralelo, por tanto no es posible discriminar el aporte exclusivo del ruido de esta actividad. ③ Los resultados de las actividades de fiscalización ambiental realizadas serán informados a la SMA para los fines que se estimen convenientes.

## 7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:  
SI  NO

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:  
Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad: