



RODOLFO BELTRAN ARMIJO
N° Registro 15
Seremi de Salud LLANCHIPAL

Fecha: 09/02/2016

INFORME TÉCNICO INDIVIDUAL

"CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN, REVISIONES Y PRUEBAS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS CALDERAS DE CALEFACCIÓN Y CALDERAS DE FLUIDO TÉRMICO, SUS

1.- PROPIETARIO DEL EQUIPO

RUT	97.030.000-7	Razón social o personal natural	Banco Estado de Chile
Dirección	MORALEDA N° 502	Comuna	COYHAQUE
Teléfono Fijo	672455264	Teléfono Celular	98871095
		Correo Electrónico	rtoledo@bancoestado.cl

2.- DATOS TÉCNICOS (individualizar equipo sometido a revisiones y pruebas)

						Registro	
Marca	ICI CALDAIE	Modelo	REX 35	Año fabricación	2010	Horas funcionamiento diario	12
N° de fábrica	02107 85504006	Volumen agua del equipo (l)	350 l	Quemador Marca/modelo	JOANNES		
Combustible principal/consumo	Petroleo Diesel 2D/ 10 l/h	Combustible alternativo/consumo				Potencia eléctrica (kw) (equipo eléctrico)	20 kw
NOTA (*): PARA CALDERA DE CALEFACCIÓN CON VAPOR DE AGUA A PRESION INFERIOR A 0,5 kg/cm² UTILIZAR EN ESTE ITEM, PAUTA INFORME TECNICO INDIVIDUAL PARA CALDERA DE VAPOR.							

2.2.- CALDERA DE FLUIDO TÉRMICO

				Registro
Marca		Modelo	Año fabricación	Horas funcionamiento diario
Número de fábrica	Material de fabricación	Tipo de Fluido/volumen	Quemador Marca/modelo	
Combustible principal/consumo	Combustible alternativo/consumo		Potencia eléctrica (kw) (equipo eléctrico)	

3.- OPERADORES

NOMBRE COMPLETO	RUN	NÚMERO CERTIFICADO	COMPETENCIA
LUIS ALEJANDRO CARCAMO VARGAS	9.222.804-5	N° 561/2014	VIGENTE



4.- RESULTADO REVISIONES Y PRUEBAS REGLAMENTARIAS

MATERIA (*)	FECHA	CONFORMIDAD	NO CONFORMIDAD-CAUSALES-OBSERVACIONES
Revisión externa	09-02-2016	X Equipo y accesorios en buenas condiciones	Indicar materias deficientes
Revisión interna	09-02-2016	X Equipo en buenas condiciones	Indicar materias deficientes
Verificación del funcionamiento de válvulas de alivio o de seguridad	09-02-2016	X Válvulas abren automáticamente a una sobrepresión de los circuitos involucrados. Presión de apertura...2,3 kg/cm².....	Válvulas no responden a una sobrepresión Indicar causas
Verificación del funcionamiento de termostato	09-02-2016	X Termostato operativo. Desviación de la lectura inferior a 5 %. Temperatura de prueba:80 °C.....	No conformidad Indicar deficiencias
Revisión del circuito de calefacción, componentes y accesorios	09-02-2016	X Cumple con requisitos que indica normativa	No conformidad Indicar deficiencias
Pruebas especiales		Indicar tipo de prueba y resultado	No conformidad Indicar deficiencias

NOTA (*) PARA CALDERA DE VAPOR CON PRESION INFERIOR A 0,5 kg/cm² UTILIZAR EN ESTE ITEM PAUTA DE CALDERA DE VAPOR (Nº 6)

5.- CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN

Materias a desarrollar:

Título III. "De las condiciones generales de instalación y seguridad de las calderas de calefacción y calderas de fluidos térmicos" Párrafos I y II
Título IV "De los combustibles"

7.- CONCLUSIONES

FECHA

ESTADO

CONFORMIDAD:

El conjunto comprendido por una caldera de calefacción (o de fluido térmico), el circuito, los componentes, su emplazamiento, e o los sistemas de combustión y accesorios del sistema, se encuentra en conformidad a los requisitos indicados en la normativa vigente

09-02-2016

Este informe tiene validez siempre que el equipo identificado y sus componentes no sean intervenidos con motivo de alguna reparación, reformación y/o transformación realizada posteriormente, o bien ante daños evidentes como consecuencia inmediata de un terremoto u otros esfuerzos mecánicos imprevistos

Vigencia de revisiones y pruebas realizadas es de tres años, fecha de vencimiento:09-02-2019.....

NO CONFORMIDAD:

Indicar materias deficientes y/o causas de la no conformidad

RODOLFO BELTRAN A.
INGENIERO QUIMICO
EXPTO. PROF. PREV. RIESGOS
REG. SILLAN Nº 15

Firma del Profesional facultado

